



5595639

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.07.2025



Kunde

Navn	Panther Auto AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	50000415	Navn	Panther Auto AS
Adresse	Stranden 91	Telefon	99111999
Postnummer og -sted	0250 OSLO	E-post	hei@panther.no
Telefon	99111999		
E-post	hei@panther.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Porsche	Motorstørrelse	2894 cm ³
Modell	Panamera 4 E-Hybrid	Motoreffekt	243 kW
Type	971	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT70769	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WP0ZZZ97ZHL115690	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	111914	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2017
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	19.06.2017
		Frist for neste EU kontroll	24.01.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5595639

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Venstre sideblinklys
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
65.13	Dekk	Corden er synlig	Venstre foran, Høyre foran
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre bak
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	1 felg
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode: Skift	
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehulle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.16	Service/ Dokum.	* 30 000 km/24 måneder	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
6.15	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
54.5	Setevarmer	Funksjon av setevarmer ikke kontrollert pga for høy temperatur i luften	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
67.28		Dekk er noe skjevslitt	
69.10	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.23		Matt lakk:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten
86.33		Lakkrens ut over normal klargjøring:	Hele karosseriet

Merknader



5595639

Punkt**Merknad**

Lakk / karosseri	Matt lakk på kanal, bakdører/skjerm da bilen ikke har skvettlapper. Lakken er full av merker etter utvendig vaskemaskin, trenger lakkrens/rubbing/polering.
------------------	---

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	22 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	25.01.2026



5595639

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. O

Bremser

5 - Bremsbelegg O

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

18 - Markeringslys/-lykter ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

25 - Avgassanalyse (Bensin) ✓

27 - Motor virkemåte ✓

Motor

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

34 - HC i kjølesystem ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute O

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås R

54 - Setevarmer O

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk R

66 - Felg R

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett O

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓



5595639

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5595639

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	36,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	36,40 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	36,50 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	26,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	26,50 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	26,40 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
25.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	42 °C
34.1	HC i kjølesystem		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,30 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,40 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,20 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,30 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	7,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5595639




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Service/ Dokum.



20. Service/ Dokum.



21. Service/ Dokum.



22. Service/ Dokum.



23. Generelt



24. Felg



5595639



25. Bremseskiver



26. Felg



27. Bremseskiver



28. Felg



29. Bremseskiver



30. Felg



31. Bremseskiver



32. Lakk / karosseri utvendig



33. Lakk / karosseri utvendig



34. Lakk / karosseri utvendig



35. Lakk / karosseri utvendig



36. Lakk / karosseri utvendig



37. Lakk / karosseri utvendig



38. Lakk / karosseri utvendig



39. Lakk / karosseri utvendig



40. Lakk / karosseri utvendig




41. Lakk / karosseri utvendig




42. Lakk / karosseri utvendig




43. Generelt



44. Generelt




45. Bremseskiver



46. Bremseskiver



47. Generelt



48. Bremseskiver



5595639




49. Bremseskiver



50. Dekk



51. Dekk



52. Dekk



53. Dekk



54. Ekstra hjulsett



55. Ekstra hjulsett



56. Ekstra hjulsett




57. Ekstra hjulsett



58. Ekstra hjulsett



59. Frontrute



60. Service/ Dokum.

[illegible][illegible]

BBT (Bilder)
Side: 12 / 13



5595639

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT70769	WPOZZZ97ZHL115690
Årsmodell	Merke/Modell
17-23	Panamera-4 Biturbo 2.9i V6 24V DFI E-Hybrid Sport Turismo
Motorkode	Km
M DG.PA (DGPA)	111 914

Utført med feil (19)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Driver seat adjustment	B164704	Backrest side bolster left — Function faulty.
	B164804	Backrest side bolster right — Function faulty.
Front camera	B163002	Distance data of navigation system — Signal faulty
High-voltage charger	B201200	Data bus — Message implausible
High-voltage power electronics	28033	No trouble code — No trouble code
	U040100	Data bus — Message implausible
Instrument cluster	B199101	Video signal data cable — Fault in electric circuit
	B199129	Video signal data cable — Signal implausible
	B19B6F0	Vehicle key — Indicator "no key recognized in vehicle" active
	U111100	CAN BUS — Missing message
	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
SERVOTRONIC	U140500	POWER SUPPLY OF TERMINAL 15 — Signal implausible
SLIDE ROOF REAR	U112300	Data bus — Message faulty
Suspension control	U112300	Data bus — Message faulty
Transmission electronics	U014600	CAN BUS — Message faulty
Vehicle Tracking System (PVTs)	B17DF52	Vehicle tracking system — Function not active
	B17DFFB	Vehicle tracking system — FAULTY GPS SIGNAL!
	U111100	CAN BUS — Missing message



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (34)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/PSM
	Brake booster
Air conditioning	Air conditioning
Airbag	Airbag
Audio/Video	Control panel front
	PCM/CDR
	Sound system
Comfort	BCM front
	BCM rear
	Door electronics rear driver side
	Door electronics rear passenger side
	Driver door electronics
	Front pass. seat adjustment
	Gateway
	Headlight adjustment left
	Headlight adjustment right
	Lamp of headlight left
	Lamp of headlight right
	Pass. door electronics
	Rear lid electronics
	Rear spoiler
	Solid-borne sound actuator
	Sunroof
Engine	DME gasoline
	High-voltage battery
	Thermal management
OBD	
Safety	Radar sensor of adaptive cruise control



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Radar sensor of adaptive cruise control 2

Rearview camera system/all-round vision camera system

Steering

Steering column locking

Steering-wheel electronics

Tire pressure monitoring

Tire pressure monitoring

Transmission

Selector lever electronics