

**TOYOTA AVENSIS 110 HK MANUELL FORHJULSDRIFT**
**TESTDATO: 24.02.2025**
**KODE: 1648597**

<b>KZ52906</b>	<b>221 500 KM</b>	<b>06.04.2006</b> Førstegang registrert	<b>Bensin</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------------	---------------

<b>CHASSISNR:</b> SB1EZ56L40E045511	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 10.02.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

# Albjerk Bil

## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. IDENTITET</b>		
1.1	Dokumentasjon utstyr/godkjenning	mangler servicedokumentasjon
<b>2. EKSTERIØR</b>		
2.1	Panser	noe steinsprut med rust
2.2	Dører	rust/korrosjon
2.3	Dører	rust/korrosjon
2.4	Dører	rust/korrosjon
2.5	Dører	rust/korrosjon
2.6	Bakluke	rust/korrosjon
2.7	Skjermer	rust
2.8	Skjermer	rust
2.9	Skjermer	rust
2.10	Skjermer	rust
2.11	Skjermer	øvrige feil
2.12	Vinduspussere/-spylere	utslitte pusserblader
2.13	Dekk/Felger	gamle dekk
2.14	Døråpning	bulk(er) med lakkskade
2.15	Døråpning	bulk
2.16	Døråpning	bulk(er) med lakkskade
2.17	Døråpning	bulk(er) med lakkskade
2.18	Støtfanger	ripe(r)
2.19	Støtfanger	ripe(r)
2.20	Tak	lakk flasser
2.21	Frontvindu	steinsprut
2.22	Stolpe	bulk
<b>3. LYS</b>		
3.1	Lys bak	defekt / sprukket glass
<b>4. MOTOR</b>		
4.1	Motor	svetter
<b>5. BREMSER</b>		
5.1	Skiver	mer enn 25% rust
5.2	Bremeskjold	mangler
<b>6. GIR OG DRIVLINJE</b>		
6.1	Girkasse	lekkasje
6.2	Clutch/kobling/svinghjul	utslitt
<b>7. INTERIØR</b>		
7.1	Midtkonsoll/midtarmlene	lokk defekt
7.2	Deksel	skadet
<b>8. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>		
8.1	Opplysninger	øvrige opplysninger
8.2	Opplysninger	øvrige opplysninger



2.1 Noe steinsprut med rust



2.1 Noe steinsprut med rust




2.2 Rust/korrosjon



2.3 Rust/korrosjon



2.3 Rust/korrosjon



2.4 Rust/korrosjon



2.4 Rust/korrosjon



2.5 Rust/korrosjon




2.5 Rust/korrosjon



2.6 Rust/korrosjon



2.7 Rust



2.7 Rust






2.7 Rust



2.8 Rust




2.9 Rust



2.10 Rust



2.11 Øvrige feil



2.12 Utslitte puserblader





2.13 Gamle dekk



2.14 Bulk(er) med lakkskade



2.15 Bulk



2.16 Bulk(er) med lakkskade



2.17 Bulk(er) med lakkskade




2.18 Ripe(r)



2.18 Ripe(r)



2.19 Ripe(r)




2.19 Ripe(r)



2.19 Ripe(r)



2.20 Lakk flasser




2.21 Steinsprut






2.22 Bulk



3.1 Defekt / sprukket glass



5.1 Mer enn 25% rust



5.2 Mangler



7.1 Lokk defekt



7.2 Skadet





8.1 Øvrig opplysninger



8.1 Øvrig opplysninger



8.1 Øvrig opplysninger



8.1 Øvrig opplysninger

**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	0
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>
Nei

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 34, 2022	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 21, 2016
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	5	5	5	5
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	7	6	5	6

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	
Nei	
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
04.02.2025	0



**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.