

Tilstandsrapport

Merke, Modell, Type BMW, 5-serie,		Kj.merke II00136	1.g. reg. Norge	Siste reg.	Årsmodell 2009	Sist godkjent PKK dato / km 	
Understellsnr.		Kjøretøygr. 101	Motorvolum	Motorytelse 177 HK	Drivstoff 2-Diesel	Girtype Automat	Siste service dato / km
Chassis Stasjonsvogn		Km. stand 77025	Vekt 1620	Nyttelast 500	Tilhengervekt m/u brems		Reg.rem skiftet dato / km
Antall dører 5	Antall seter 5	Korr. km.st.	Tidl. brukt som		Variant	Driftsaksler	Garanti dato / km 0000-00-00
Basisfarge Carbonsort	Farge Metallic		Interiørfarge Naturbrunt skinn		Airbag utk. iflg. Antirustgar.		Instruksjonsbok: Servicehefte:
Annet:				Brukt-importert:		Tidligere større skade:	

Bedømningsverdier: 0=I orden/Nytt, 1=God funksjon, 2=Usikker/noe svak funksjon, 3=Dårlig/Defekt

Miljø/Sikkerhet (PKK)

- 0 0 Identitet
- 1.1 0 Bremseanlegg
- 1.2 0 Bremsevirkning
- 2 0 Styring
- 3 0 Sikt
- 4 0 Lys og elektrisk anlegg
- 5 0 Aksler/hjuloppheng/fjærer/
- 6 0 Karosseri
- 7 0 Annet utstyr
- 8 0 Miljø/avgass
- 9 0 Forevisning trafikkstasjon

Funksjon

- 10.1 Starter/dynamo
- 10.2 Batteri
- 10.3 Motor
- 10.4 Varmeanlegg
- 10.5 Clutch
- 10.6 Gear
- 10.7 Kardang
- 10.11 Service

Dekk

Sommerdekk			
VF	HF	VB	HB
Vinterdekk			
VF	HF	VB	HB

Utseende

- 11.1 Karosseri
- 11.2 Lakk
- 11.3 Skjermer
- 11.4 Dører
- 11.5 Forkromning
- 11.6 Merker etter utstyr
- 11.7 Seter/taktrekk/
- 11.8 Jekk og verktøy
- 11.9 Klargjøring

Utstyr

- 12.10 Multimedia
- 12.11 Komfort
- 12.12 Sikkerhet
- 12.13 Sport
- 12.14 Utseende
- 12.15 Diverse

Utfyllende beskrivelse av merknader:

Anmerking / helhetsinntrykk:

Selgers underskrift

Kjøpers underskrift