



Tilstandsrapport

GODKJENT AV



FORBRUKERRÅDET

MERKE:	Toyota	ANTALL NØKLER:	2	BRUKT IMPORTERT:	Nei
MODELL:	Avensis	ANTIRUSTGARANTI:	Nei	REGISTERREIM SKIFTET, DATO:	
VARIANT:	1,8 Active Style	MOTOR, SYL VOLUM:	1,8 l	REGISTERREIM SKIFTET, KM:	0
DRIVHJUL:	Forhjulsdrift	MOTOR, EFFEKT:	147Hk	SISTE SERVICE:	
GIRTYPE:	Manuell	DRIVSTOFF:	Bensin	PKK UTFØRT:	Ja
KJENNEMERKE:	ZT51714	TRIMMET/CHIPTUNET:	Nei	SERVICEHEFTE/SERVICER FULGT:	Nei
UNDERST. NR.:	SB1EG76L50E129967			VOGNMAPPE M/INSTRUKSJONS BOK:	Ja
KILOMETERSTAND:	44503	BEKREFTET KM:	Ja	TIDLIGERE STØRRE SKADE:	Nei
ÅRSMODELL:	2016	KOLL. PUTER UTKOBLET:	Nei	TIDLIGERE ANNEN ENN NORMAL BRUK:	
REG. FØRSTE GANG:	31.10.2016	HEFTELSER:	Nei	RAPPORT DATO:	06.02.2019

TEKNISK VURDERING - TRAFIKK OG SIKKERHET

SAMLET VURDERING	MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING	MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING
Normal iht alder og kjørelengde.		

UTVENDIG VURDERING - EKSTERIØR OG UTVENDIG LYS

SAMLET VURDERING	MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING	MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING
Normal iht alder og kjørelengde.		

INNVENDIG VURDERING - INTERIØR OG INSTRUMENTER

SAMLET VURDERING	MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING	MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING
Normal iht alder og kjørelengde.		

GENERELL BESKRIVELSE/KOMMENTAR

DATO: SIGNATUR SELGER:

DATO: SIGNATUR KUNDE:

SKADETEGNING:



KONTROLLPUNKTER SOM LIGGER TIL GRUNN FOR TILSTANDSRAPPORTEN

MERK: Kontrollen omfatter de av nedenstående punkter som er aktuelle for angjeldende bil ut fra bilens tekniske spesifikasjoner og utstyr.

KRITERIA FOR VURDERING: Teknisk vurdering av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde, og hva som ansees som normalt generelt for biler av denne alder og kjørelengde.

SAMLET VURDERING, TEKNISK, UTVENDIG OG INNVENDIG: Angis med følgende bedømminger: «Bedre/mindre slitt enn normalt iht alder og kjørelengde», «Normal iht alder og kjørelengde», «mer slitt enn normalt iht alder og kjørelengde».

BEDØMNING, BESKRIVELSE AV GRUNNLAG FOR MERKNADER (A, B, C, D): A: Nytt/byttet. B: Normal brukt tilstand/funksjon iht alder og kjørelengde. C: Slitt/skadet/svak funksjon, mer enn normalt iht alder og kjørelengde. D: Defekt.

TRAFIKKSikkerhet og MILJØ: Bruk av denne tilstandsrapporten forutsetter som et totalt minstekrav at bilen tilfredsstiller kjøretøysforskriftens krav for godkjenning (PKK) på leveringstidspunktet, med mindre annet er angitt i merknadsfeltet på side 1. For sjekkpunktene avgass og støy angis bilens tilstand kun med karakterene B (godkjent) eller D (ikke godkjent).

KONTROLLPUNKTER (KONTROLLERTE PUNKTER KAN AVVIKE, AVHENGIG AV BILENS UTSTYR)

Identitet

Kjennemerke
Understallsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

Kamera
Sensor
Systemfunksjoner
Diagnose

Klargjøring

Øvrig utstyr/klargjøring
Annet

Eksteriør

Lakk
Antirustbehandling
Under bil
Panser
Dører
Bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Støtfanger/grill
Tak/takluke/panoramatak
Cabriolet/hardtop
Speil
Tilhengerfeste
Korrosjon
Frontvindu/vinduer
Vinduspussere/-spyler
Verktøy/nødutstyr
Dekk/Felger
Hjulmuttere/-bolter

Lys

Lysfunksjon foran

Lysfunksjon bak

Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor/miljø

Avgass
Batteri(er)
Tenningsanlegg
Drivstoffanlegg/-ledninger
Dynamo/lading
Eksosanlegg
Elektroniske styresystemer
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer (forurensning)
Motorfester/-demper
Oljeforbruk/røykutvikling
Service
Start/arbeidslyd
Trekraft
Turbo
Ladeluftkjøler
Kompressor
Motor

Hjuloppheng/styring

Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekaniske
Hjullager
Luftbelger
Fjærer/støtdemper
For-/bakstilling
Ledd
Stabilisatorer/stag

Bremser

Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Bremsekraftforsterker
Bremsevæske
Lekkasjer
Rør/slanger
Lasteavhengig ventil

Gir og drivlinje

Girkassefunksjon
Differensialfunksjon
Clutch/kobling
Aksler

Interiør

Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Bagasjeromskjuler
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Signalhorn/Lydsignal
Multimedia
Solblending panoramatak