



Tilstandsrapport

GODKJENT AV



FORBRUKERRÅDET

| | | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------|--------|----------------------------------|------------|
| MERKE: | Volvo | ANTALL NØKLER: | 2 | BRUKT IMPORTERT: | Nei |
| MODELL: | V60 | ANTIRUSTGARANTI: | Ja | REGISTERREIM SKIFTET, DATO: | 09.01.2020 |
| VARIANT: | D2 Summum 119g aut | MOTOR, SYL VOLUM: | 1,6 l | REGISTERREIM SKIFTET, KM: | 130961 |
| DRIVHJUL: | Forhjulsdrift | MOTOR, EFFEKT: | 114Hk | SISTE SERVICE: | 09.01.2020 |
| GIRTYPE: | Automat | DRIVSTOFF: | Diesel | PKK UTFØRT: | Ja |
| KJENNEMERKE: | UF55986 | TRIMMET/CHIPTUNET: | Nei | SERVICEHEFTE/SERVICER FULGT: | Ja |
| UNDERST. NR.: | YV1FW84ABD1104214 | | | VOGNMAPPE M/INSTRUKSJONS BOK: | Ja |
| KILOMETERSTAND: | 130962 | BEKREFTET KM: | Ja | TIDLIGERE STØRRE SKADE: | Nei |
| ÅRSMODEL: | 2013 | KOLL. PUTER UTKOBLET: | Nei | TIDLIGERE ANNEN ENN NORMAL BRUK: | Normal br |
| REG. FØRSTE GANG: | 27.09.2012 | HEFTELSER: | Nei | RAPPORT DATO: | 15.01.2020 |

TEKNISK VURDERING - TRAFIKK OG SIKKERHET

| SAMLET VURDERING | MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING | MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING |
|----------------------------------|--|--|
| Normal iht alder og kjørelengde. | A Service Siste service utført 09.01.2020 på 130 961 km. Registerrei m byttet samtidig A Girkasfunksjon Girrolje nylig byttet. (flushet) | |

UTVENDIG VURDERING - EKSTERIØR OG UTVENDIG LYS

| SAMLET VURDERING | MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING | MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING |
|----------------------------------|--|--|
| Normal iht alder og kjørelengde. | | C Dører En liten ubetydelig bulk i begge dører - Bak C Dekk/Felger Noen sår i sommerfelger og vinterfelger. |

INNVENDIG VURDERING - INTERIØR OG INSTRUMENTER

| SAMLET VURDERING | MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING | MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING |
|----------------------------------|--|---|
| Normal iht alder og kjørelengde. | | C Bagasjeromskjuler Fjær i håndtak på rollo i bagasjerom defekt. Rollo fungere r helt fint. |


GENERELL BESKRIVELSE/KOMMENTAR

Med større skade menes skade på mer enn 60% av bilens verdi på skadedato.
Mindre skader og lakkeringer kan ha forekommet.
Serviceintervall 20.000km/12mnd. Neste service er ved 151 000 km eller innen 09.01.2021

DATO: SIGNATUR SELGER:

DATO: SIGNATUR KUNDE:

SKADETEGNING:



KONTROLLPUNKTER SOM LIGGER TIL GRUNN FOR TILSTANDSRAPPORTEN

MERK: Kontrollen omfatter de av nedenstående punkter som er aktuelle for angjeldende bil ut fra bilens tekniske spesifikasjoner og utstyr.

KRITERIA FOR VURDERING: Teknisk vurdering av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde, og hva som ansees som normalt generelt for biler av denne alder og kjørelengde.

SAMLET VURDERING, TEKNISK, UTVENDIG OG INNVENDIG: Angis med følgende bedømminger: «Bedre/mindre slitt enn normalt iht alder og kjørelengde», «Normal iht alder og kjørelengde», «mer slitt enn normalt iht alder og kjørelengde».

BEDØMNING, BESKRIVELSE AV GRUNNLAG FOR MERKNADER (A, B, C, D):A: Nytt/byttet. B: Normal brukt tilstand/funksjon iht alder og kjørelengde. C: Slitt/skadet/svak funksjon, mer enn normalt iht alder og kjørelengde. D: Defekt.

TRAFIKKSIKKERHET OG MILJØ: Bruk av denne tilstandsrapporten forutsetter som et totalt minstekrav at bilen tilfredsstiller kjøretøysforskriftens krav for godkjenning (PKK) på leveringstidspunktet, med mindre annet er angitt i merknadsfeltet på side 1. For sjekkpunktene avgass og støy angis bilens tilstand kun med karakterene B (godkjent) eller D (ikke godkjent).

KONTROLLPUNKTER (KONTROLLERTE PUNKTER KAN AVVIKE, AVHENGIG AV BILENS UTSTYR)

Identitet

Kjennemerke
Understallsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

Kamera
Sensor
Systemfunksjoner
Diagnose

Klargjøring

Øvrig utstyr/klargjøring
Annet

Eksterior

Lakk
Antirustbehandling
Under bil
Panser
Dører
Bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Cabriolet/hardtop
Speil
Tilhengerfeste
Korrosjon
Vinduspussere/-spyler
Verktøy/nødutstyr
Dekk/Felger
Hjulmuttere/-bolter
Rails
Døråpning
Terskler/innlastningssone
Støtfanger
Grill
Tak
Panoramatak/takluke
Frontvindu
Vinduer

Kanal
Stolpe

Lys

Lysfunksjon foran
Lysfunksjon bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor

Avgass
Batteri(er)
Drivstoffanlegg/-ledninger
Dynamo/lading
Eksosanlegg
Elektroniske styresystemer
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer (forurensning)
Motorfester/-demper
Oljeforbruk/røykutvikling
Service
Start/arbeidslyd
Trekraft
Turbo
Ladeluftkjøler
Kompressor
Dieselpumpe/dyser/gløding
Motor

Hjuloppheng/styring

Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Luftbelger
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling

Bakstilling

Bremser

Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Bremsekraftforsterker
Bremsevæske
Lekkasjer
Rør/slanger
Lasteavhengig ventil
Skiver

Gir og drivlinje

Girkasse
Differensial
Clutch
Aksler
Fordelingskasse

Interior

Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Bagasjeromskjuler
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Signalhorn/Lydsignal
Multimedia
Solblending panoramatak
Multifunksjonsratt
Ratt

Opplysning

Opplysninger