

**VOLKSWAGEN SHARAN 140 HK MANUELL 4X4**
**TESTDATO: 05.09.2022**    **KODE: 101425**  
**9**

 <b>JD72842</b>	 <b>117 948 KM</b>	 <b>20.04.2015</b> Førstegang registrert	 <b>Diesel</b>
--	---	--	---


<b>CHASSISNR:</b> WVVZZZ7NZFV006077	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 28.02.2023


NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Dekk/Felger	for liten mønsterdybde sommerdekk. Skiftes.	
<b>2. MOTOR</b>		
2.1 Service	service utføres. Tidligere servicer utført av forrige eier / mekaniker.	



1.1 For liten mønsterdybde sommerdekk




1.1 For liten mønsterdybde sommerdekk




1.1 For liten mønsterdybde sommerdekk



2.1 Varsler service



2.1 Varsler service



2.1 Varsler service

Servicebevis 6

Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input type="checkbox"/> med oljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input type="checkbox"/> Gassfilter
<input type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Gjølje: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input type="checkbox"/> Haldeks-kobling: Olje
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Kundensaker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Trettingsmiddefflaske
Service utført den: 22.11.21	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 104654	<input type="checkbox"/> Tannrem
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av: OIS	<input type="checkbox"/>
LongLife mobilitetsgaranti:	
+ Olje/Filter, vindvisker + Hjulene VF skiftet på 1875 km. Kakt	
Volkswagen verkstedets stempel	

Dokumentasjon av karosserikontroll

Bilde 8 Eksempel: Gjølje eller biter og karosseriformer

Volkswagen verkstedet markerer Bilde 8 skadede deler med følgende symboler:

Bulker  Kromping  Skraping

Føll konstateret? Ja  Nei

Beskrivelse av feilene:

- lakklapp, manglet skuddlapper

25/08/2022 10:07

2.1 Varsler service

Servicebevis 4

Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input type="checkbox"/> med oljeskift	<input type="checkbox"/> Dieselfilter
<input type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input type="checkbox"/> Gassfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input type="checkbox"/> Gjølje: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input type="checkbox"/> Haldeks-kobling: Olje
<input type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Kundensaker (merkes også på ordren)	<input type="checkbox"/> Trettingsmiddefflaske
Service utført den:	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 72982	<input type="checkbox"/> Tannrem
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av: 24.10.17 Stranda Mek.	LongLife mobilitetsgaranti:
	Olje/Filter + 4 hjulskontroll
	Volkswagen verkstedets stempel

Bilde 6

Volkswagen verkstedet markerer Bilde 6 skadede deler med følgende symboler:

Ripper

Føll konstateret? Ja  Nei

Beskrivelse av feilene:

25/08/2022 10:08

2.1 Varsler service

Servicebevis 2

Ja/nei Utført:	Ja/nei Tilleggsarbeider, skifte av:
<input checked="" type="checkbox"/> Oljeskiftservice	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspeksjonsservice	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsesvæske
<input checked="" type="checkbox"/> med oljeskift	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> med utvidet serviceomfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gassfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife motorolje brukt	<input checked="" type="checkbox"/> Gjølje: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserikontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Haldeks-kobling: Olje
<input checked="" type="checkbox"/> Reparasjon anbefalt	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterinnsats
<input type="checkbox"/> Kundensaker (merkes også på ordren)	<input checked="" type="checkbox"/> Trettingsmiddefflaske
Service utført den: 21/9-17	<input type="checkbox"/> Støv- og pollenfilterinnsats
Ved km-stand: 40695	<input type="checkbox"/> Tannrem
Fakturanummer:	<input type="checkbox"/> Tennplugg
Service utført av: STRANDA MEKANISKE AS STORØYA 5 7200 KYRSGÅTERØYRA ORG.NR. 911 679 663 MVA TLF. 73 10 11 21	LongLife mobilitetsgaranti:
Volkswagen verkstedets stempel	Volkswagen verkstedets stempel

Dokumentasjon av karosserikontroll

Bilde 4 Eksempel: Gjølje eller biter og karosseriformer

Volkswagen verkstedet markerer Bilde 4 skadede deler med følgende symboler:

Ripper

Føll konstateret? Ja  Nei

Beskrivelse av feilene:

25/08/2022 10:08

2.1 Varsler service

**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	0
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	80	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	5,5	5,5	5,5	5,5

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Nei	Nei
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
19.09.2022	117950

**KOMMENTAR**

Bilen selges med diverse bruksmerker.  
Bilen er delvis omlakkert.

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant



## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.