

MAZDA CX-5 150 HK MANUELL FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 08.03.2023
KODE: 1125941

YT70155	190 000 KM	06.01.2014 Førstegang registrert	Diesel
----------------	-------------------	--	---------------

CHASSISNR: JMZKEF91600247481	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 23.03.2024

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✔	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 🔍
EKSTERIØR 🔍	LYS 🔍
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING 🔍
BREMSER ✔	GIR OG DRIVLINJE ✔
INTERIØR 🔍	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔

Punkt	Beskrivelse	Plassering	
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE			
1.1	Sensor	Fjernet ekstralys, som forstyrret sensorer.	foran
2. EKSTERIØR			
2.1	Lakk	Rubbet og polert opp bil.	alle
2.2	Panser	noe steinsprut med rust	foran
2.3	Dører	bulk med lakkskade	venstre bak
2.4	Dører	bulk	høyre foran
2.5	Skjermer	rust	venstre bak
2.6	Speil	Byttet speil.	venstre foran
2.7	Vinduspussere/-spyler	Byttet sikring.	foran
2.8	Døråpning	ripe(r)	venstre foran
2.9	Støtfanger	sprukket	høyre - foran
2.10	Støtfanger	bulk	bak
2.11	Frontvindu	Byttet frontrute.	venstre - foran - oppe
3. LYS			
3.1	Lys foran	Festet lykt.	høyre foran
3.2	Lys foran	xenon - fargeforskjell/svak funksjon	høyre foran
3.3	Refleks	skadet	høyre bak
4. MOTOR			
4.1	Lekkasjer	øvrige feil	venstre foran
4.2	Service	øvrige feil	
5. HJULOPPHENG/STYRING			
5.1	Fjærer/støtdemper	støvmansjett defekt	begge foran
5.2	Bakstilling	Byttet begge bærebuer bak.	bak - begge - indre
5.3	Bakstilling	Byttet bærebuer bak.	bak
6. INTERIØR			
6.1	Instrumenter og brytere	bryterbelysning virker ikke	venstre foran
6.2	Seter	slitt	venstre foran
6.3	Ratt	slitt	foran



2.1 Rubbet og polert opp bil.



2.2 Noe steinsprut med rust



2.2 Noe steinsprut med rust



2.2 Noe steinsprut med rust



2.3 Bulk med lakkskade



2.4 Bulk



2.5 Rust



2.6 Byttet speil.




2.8 Ripe(r)



2.9 Sprukket



2.10 Bulk



2.11 Byttet frontrute.



3.1 Festet lykt.



3.3 Skadet



5.1 Støvmansjett defekt



5.2 Byttet begge bærebruer bak.



5.3 Byttet bærebruer bak.



5.3 Byttet bærebruer bak.



6.1 Bryterbelysning virker ikke



6.2 Slitt



6.3 Slitt

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Snø

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 17, 2019
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
14.02.2023	200000

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.