

## DN55982 - 2010 Volkswagen Touran

Km.stand	<b>236 773</b>	Bruktimportert	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, dato	<b>26.09.2024</b>
Ant. nøkler	<b>0</b>	Antirustgaranti	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, km	<b>237 000</b>
Drivstoff	<b>Diesel</b>	Heftelser	<b>Nei</b>	Siste service, dato	<b>27.03.2021</b>
Farge	<b>Rød</b>	Koll.puter utkoblet	<b>Nei</b>	Siste service, km	<b>182 625</b>
Egenvekt	<b>1469</b>	Medfølger sommerdekk	<b>Ja</b>	PKK utført	<b>01.05.2024</b>
Effekt	<b>105</b>	Medfølger vinterdekk	<b>Vet ikke</b>	Servicehefte/servicer fulgt	<b>Ja / Nei</b>
Chassisnr.	<b>WVGZZZ1TZBW050813</b>	Tilhengerfeste	<b>Ja</b>	Vognmappe m/instruksjonsbok	<b>Ja</b>
Første reg.	<b>22.12.2010</b>	Er prøvekjørt	<b>Ja</b>	Utskrift dato	<b>25.10.2024</b>

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

## Identitet

1.1	A	Understellsnr.
1.2	A	Kjennermerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

## Eksteriør

2.1	C	Lakk
2.2	C	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	D	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	C	Dekk/reservehjul
2.18	C	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	D	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	D	Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	D	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	C	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

## Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	C	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	C	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	C	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	C	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	C	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager


## Brems

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	C	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	C	Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 25.10.2024  
 Signatur selger

Dato: 25.10.2024  
 Signatur kunde




## KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Generelt småriper og sår rundt om på bil. Normalt ihht alder/km
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bil
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Generelt overflaterust på understell men pen ihht alder
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Dørhåndtak høyre bak flukter ikke.
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Vinterdekk ikke vurdert
- 2.18 Eksteriør - Felger - Bruksslitajse på felger. Normalt ihht alder/km
- 4.3 Interiør og instrumenter - Midtkonsoll/midtarmleene - Deksel til koppholder i midtkonsoll mangler
- 4.10 Interiør og instrumenter - Bilbelte - Treghet i beltestrammer høyre bak
- 6.3 Miljø - Lekkasje (forurenning) - Noe oljesvetting motor. Kun overflate, ingen dråpedannelser.

## BILDER



2.5 Dørhåndtak høyre bak flukter ikke.



4.3 Deksel til koppholder i midtkonsoll mangler




2.1 Oversiktsbilder av bil



2.1 Oversiktsbilder av bil



2.1 Oversiktsbilder av bil



2.1 Oversiktsbilder av bil

## PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	vått	80 km/t	Nei

## DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	8	8	8	8	Uke 620, 2024
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	100%	100%	50%	50%	