

## YN60895 - 2015 Suzuki Vitara Offroad

Km.stand	<b>38 691</b>	Bruktimportert	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	<b>0</b>	Antirustgaranti	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, km	<b>0</b>
Drivstoff	<b>Bensin</b>	Heftelser	<b>Nei</b>	Siste service, dato	
Farge	<b>Grå</b>	Koll.puter utkoblet	<b>Nei</b>	Siste service, km	
Egenvekt	<b>1185</b>	Medfølger sommerdekk	<b>Ja</b>	PKK utført	<b>04.06.2023</b>
Effekt	<b>120</b>	Medfølger vinterdekk	<b>Ja</b>	Servicehefte/servicer fulgt	<b>Ja</b>
Chassisnr.	<b>TSMLYE21S00142096</b>	Tilhengerfeste	<b>Ja</b>	Vognmappe m/instruksjonsbok	<b>Ja</b>
Første reg.	<b>15.09.2015</b>	Er prøvekjørt	<b>Ja</b>	Utskrift dato	<b>27.11.2024</b>

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

## Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

## Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	D	Antirustbehandling/under bil
2.3	C	Panser
2.4	C	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	D	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	D	Vinduspussere/-spyler
2.17	C	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	D	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

## Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager


## Bremseser

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 27.11.2024  
 Signatur selger

Dato: 27.11.2024  
 Signatur kunde



## KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Skade på plate/bulk I bjelke under bil høyre side
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Knust plate under motor
- 2.3 Eksteriør - Panser - Rusta steinsprut panser
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - Slitt lakk innsteg førerdør
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Bulk nedkant støtfangerhjørne vf
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Deksel over viskerarm bak mangler
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Defekt viskerblad bakrute
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Mye sprekker I dekkbane
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Sprekk og fukt I baklykt ytre vb
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagt I onedrive
- 5.2 Motor - Batteri - Godt batter - lad opp
- 5.11 Motor - Service - .

## BILDER



5.2 Godt batter - lad opp





2.2 Knust plate under motor



2.1 .



2.1 .



2.1 .



2.1 .



2.1 .




2.3 Rusta steinsprut panser




2.4 Slitt lakk innsteg førerdør



3.2 Sprekk og fukt I baklykt ytre vb



5.11 .



5.11 .

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	80 km/t	Nei

**DEKK / BREMSER**

<b>Målt i millimeter</b>	<b>VF</b>	<b>HF</b>	<b>VB</b>	<b>HB</b>	<b>Prod. uke</b>
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	5	5	5	5	Uke 31, 2015
Bremseklosser	60%	60%	60%	60%	