




**VOLKSWAGEN PASSAT 125 HK AUTOMAT  
FORHJULSDRIFT**
**TESTDATO: 31.10.2024**
**KODE: 1554704**

**VH96029**

**100 921 KM**

**26.03.2018**  
 Førstegang registrert


**Bensin**
**CHASSISNR: WVVZZZ3CZJE146340**
**BRUKTIMPORT: Nei**
**KJØRETØY: Personbil**
**FRIST FOR PKK: 30.09.2026**

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

**IDENTITET**

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

**EKSTERIØR**

**LYS**

**MOTOR**

**HJULOPPHENG/STYRING**


**BREMSER**

**GIR OG DRIVLINJE**

**INTERIØR**

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**


Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1	Lakk	Omlakkerte flate , delvis omlakkert
1.2	Under bil	Plate/deksel under motor mangler
1.3	Panser	steinsprut
1.4	Dører	Venstre dør foran - lakkblærer
1.5	Dører	Venstre dør bak - lakkblærer
1.6	Dører	Lakksår høyre dør bak
1.7	Dører	Høyre dør foran, bulk
1.8	Bakluke	Bakluke - lakkblærer og rust
1.9	Skjermer	Høyre bakskjerm , bulk
1.10	Terskler/innlastningssone	Innsteg høyre foran bulk
1.11	Terskler/innlastningssone	Slitte innsteg
1.12	Terskler/innlastningssone	Bulk høyre innsteg bak
1.13	Støtfanger	Støtfanger bak - mye riper og slitasje
1.14	Ladeluke/tanklokk	Dårlig mekanisme
<b>2. INTERIØR</b>		
2.1	Taktrekk	Flekker og merker
2.2	Varme/AC/Klima	Ødelagt luftdyse midtkonsoll bakre defekt
<b>3. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>		
3.1	Øvrig utstyr/klargjøring	Mangler rollo/bagasjeromsdeksel




1.2 Plate/deksel under motor mangler



1.3 Steinsprut



1.3 Steinsprut



1.4 Venstre dør foran - lakkblærer



1.4 Venstre dør foran - lakkblærer



1.5 Venstre dør bak - lakkblærer



1.5 Venstre dør bak - lakkblærer



1.6 Lakksår høyre dør bak



1.6 Lakksår høyre dør bak



1.7 Høyre dør foran, bulk



1.7 Høyre dør foran, bulk



1.8 Bakluke - lakkblærer og rust



1.8 Bakluke - lakkblærer og rust



1.8 Bakluke - lakkblærer og rust



1.8 Bakluke - lakkblærer og rust



1.9 Høyre bakskjerm , bulk



1.10 Innsteg høyre foran bulk



1.11 Slitte innsteg



1.11 Slitte innsteg



1.11 Slitte innsteg



1.12 Bulk høyre innsteg bak



1.13 Støtfanger bak - mye riper og slitasje



1.13 Støtfanger bak - mye riper og slitasje




1.13 Støtfanger bak - mye riper og slitasje



1.14 Dårlig mekanisme



1.14 Dårlig mekanisme



2.1 Flekker og merker





2.1 Flekker og merker



2.2 Ødelagt luftdyse midtkonsoll bakre defekt







**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	0
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Leiebil

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	80	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 3, 2018	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 38, 2017
-----------------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	4	4	5	3,5
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	4,5	4,5	4,5	4

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ja	Ja
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
30.05.2024	94880
<b>SERVICER UTFØRT</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
01.06.2023	84192
26.03.2018	68659
18.12.2020	57209
12.12.2018	29987

**KOMMENTAR**

Bilen selges med diverse bruksmerker.

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.