

VX42950 - 2017 Mazda Offroad

Km.stand	136 636	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	17.11.2024
Farge	Rød	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	135 799
Egenvekt	1495	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	23.07.2023
Effekt	150	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	JMZKEN91800548992	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	11.05.2017	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	06.12.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	C	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	C	Avlesning av feilkoder
5.2	C	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	C	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Bremseser

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bruksriper og bruksmerker iht alder og kilometerstand

Dato: 06.12.2024
Signatur selger

Dato: 06.12.2024
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Lakkskader innsteg førerdør
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Høyre skiltlys virker ikke
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret og sendt til M. Bue
- 5.2 Motor - Batteri - Godt batteri, må lades
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Skadede støvmansjetter til støtdempere foran

BILDER



3.2 Høyre skiltlys virker ikke



2.5 Lakkskader innsteg førerdør




8.5 Skadede støvmansjetter til støtdempere foran



8.5 Skadede støvmansjetter til støtdempere foran

BILDER



5.2 Godt batteri, må lades



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4	4	4	4	Uke 23, 2020
Vinterdekk	6	6	6	6	Uke 31, 2021
Bremseklosser	60%	60%	40%	40%	