

## XA20274 - 2022 Suzuki Offroad

Km.stand	55 035	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	24.02.2024
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	40 229
Egenvekt	2015	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	185	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	JSTGBRFV70D082688	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	30.06.2022	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	12.11.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

## Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

## Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	C	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	C	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	C	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

## Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	C	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring


8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

## Bremseser

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Normal bruks slitasje ift. alder. Karosseriskade i front.

Dato: 12.11.2024  
Signatur selgerDato: 12.11.2024  
Signatur kunde

## KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.3 Eksteriør - Panser - Noe steinsprut panser
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bulk venstre fordør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Liten bulk venstre baddør
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Lakkskade venstre foran
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Lykt i fanger klemt inn høyre foran, samt knekt/sprekk i fanger
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Lakkskade høre foran, samt skade på plastikk rundt lykt i fanger
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Skrubsår frontrute midt på
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Tpms lampe lyser
- 5.11 Motor - Service - service dokumentasjon

## BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen





2.15 Skrubbsår frontrute midt på



2.3 Noe steinsprut panser



2.8 Lakkskade venstre foran



2.5 Bulk venstre fordør



2.8 Lykt i fanger klemt inn høyre foran, samt knekt/sprekk i fanger



2.8 Lakkskade høre foran, samt skade på plastikk rundt lykt i fanger

## BILDER



2.5 Liten bulk venstre bakdør

8. Dokumentasjon av foreskrevet vedlikehold 15

Service nr 1	Service nr 2	Service nr 3
<input checked="" type="checkbox"/> Service <input checked="" type="checkbox"/> Olje motor <input type="checkbox"/> Olje girkasse <input type="checkbox"/> Registerreim byttet <input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet <input type="checkbox"/> Bremsvæske byttet <input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Service <input checked="" type="checkbox"/> Olje motor <input type="checkbox"/> Olje girkasse <input type="checkbox"/> Registerreim byttet <input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet <input type="checkbox"/> Bremsvæske byttet <input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll	<input type="checkbox"/> Service <input type="checkbox"/> Olje motor <input type="checkbox"/> Olje girkasse <input type="checkbox"/> Registerreim byttet <input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet <input type="checkbox"/> Bremsvæske byttet <input type="checkbox"/> Utført rustkontroll
Km stand: 17015	Km stand: 110229	Km stand:
Dato: 06/24	Dato: 02/25	Dato:
stempel og sign	stempel og sign	stempel og sign
Neste service innen dato: 32015	Neste service innen dato: 02/25	Neste service innen dato:

5.11 service dokumentasjon

## PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	vått	80 km/t	Nei

## DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5	5	5	5	Uke 42, 2022
Vinterdekk	6.5	6.5	6.5	6.5	Uke 02, 2022
Bremseklosser	50%	50%	50%	50%	