

## SD90515 - 2019 Mercedes-Benz V-Klasse Kasse

Km.stand	<b>58 939</b>	Bruktimportert	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, dato	<b>Har ikke</b>
Ant. nøkler	<b>4</b>	Antirustgaranti	<b>Ja</b>	Reg.reim skiftet, km	<b>0</b>
Drivstoff	<b>Diesel</b>	Heftelser	<b>Nei</b>	Siste service, dato	<b>10.12.2023</b>
Farge	<b>Svart</b>	Koll.puter utkoblet	<b>Nei</b>	Siste service, km	<b>49 634</b>
Egenvekt	<b>2350</b>	Medfølger sommerdekk	<b>Ja</b>	PKK utført	<b>13.04.2023</b>
Effekt	<b>190</b>	Medfølger vinterdekk	<b>Ja</b>	Servicehefte/servicer fulgt	<b>Ja</b>
Chassisnr.	<b>WDF44781313553813</b>	Tilhengerfeste	<b>Ja</b>	Vognmappe m/instruksjonsbok	<b>Ja</b>
Første reg.	<b>30.01.2019</b>	Er prøvekjørt	<b>Nei</b>	Utskrift dato	<b>05.12.2024</b>

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

## Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

## Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	C	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	C	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

## Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1	C	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

## Bremseser


9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 05.12.2024  
Signatur selger

Dato: 05.12.2024  
Signatur kunde



## KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Noe riper rundt om
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Sprekk i bakfanger venstre side
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Skade/dype riper i bakfanger høyre og venstre hjørne
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Sprekk i baklykt høyre og venstre side
- 5.11 Motor - Service - Digitalt servicehefte. Siste service er ikke lagt inn, men utført
- 7.1 Gir og drivlinje - Girkassefunksjon - Litt svetting bunnpanne automatkasse

## BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen




7.1 Litt svetteing bunnpanne automatkasse

 A screenshot of the Mercedes-Benz B2B Connect website. The browser tabs show 'Kontroll | Triolink' and 'Mercedes-Benz B2B Connect'. The URL is 't.mercedes-benz.com/no/catalog/overview?vin=WDF44781313553813'. The vehicle model is '20/250 d 4MATIC, Mar...' and the VIN is 'WDF44781313...'. The dealer is 'Motor-Trade AS, avd. Trondheim'. The page shows a 'Digitalt service hefte' (Digital service book) with a 'Neste kundeservice: Forsinket (siden 165 dager)' (Next customer service: Delayed (since 165 days)). A table shows service history:
 


Daddel	Type	Kjorelengde	
13.06.2022	Service B	32,035 km	<a href="#">Detaljer</a>
08.12.2020	Service A	12,644 km	<a href="#">Detaljer</a>

 Below the table, it says 'Bestillinger av deler til dette kjøretøyet' (Orders of parts for this vehicle).

5.11 Digitalt servicehefte. Siste service er ikke lagt inn, men utført



5.11 Digitalt servicehefte. Siste service er ikke lagt inn, men utført



5.11 Digitalt servicehefte. Siste service er ikke lagt inn, men utført



2.1 Noe riper rundt om



2.1 Noe riper rundt om



3.2 Sprekk i baklykt høyre og venstre side



3.2 Sprekk i baklykt høyre og venstre side



2.8 Skade/dype riper i bakfanger høyre og venstre hjørne



2.8 Skade/dype riper i bakfanger høyre og venstre hjørne



2.8 Sprekk i bakfanger venstre side

## DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	2	2	2	2	Uke 22, 2022
Vinterdekk	7.5	7.5	7.5	7.5	Uke 40, 2021
Bremseklosser	80%	80%	50%	50%	