

FORD KUGA FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 02.02.2024
KODE: 1340032

XD90014	39 900 KM	27.07.2020 Førstegang registrert	Bensin/ Batteri
----------------	------------------	--	----------------------------

CHASSISNR: WF0FXXWPMHLC58840	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 27.07.2024

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

- | | |
|--|--|
| IDENTITET ✔ | ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔ |
| EKSTERIØR ✔ | LYS ✔ |
| MOTOR ✔ | HJULOPPHENG/STYRING ✔ |
| BREMSER ✔ | GIR OG DRIVLINJE ✔ |
| INTERIØR ✔ | OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔ |

Kjøretøyopplysninger

VIN : WF0FXXWPMHLC58840 Registreringsnr. : XD90014 Startdato for garanti : 27.07.2020
 Modell : KUGA Første registreringsdato : 01.01.1986
 Motor : 2.5L DURA D4 IVCT ATK HEV/PHEV Dato for gjeldende reg.nr. : 01.01.1986
 Farge : MAGNETIC Registreringsland : NO
Serviceintervall : Hver 30000 KM eller 24 måneder (det som kommer først)

Neste service	Dato	eller ved kilometerstand
4 år (60000 km)	justert for gjeldende gjennomsnittlig årlig antall kjørte kilometer (OKM)	OKM (det som kommer først)
	03.07.2024 hvis bruk av normalt kjørte kilometer	

Verksted	Detaljer	Kilometerstand	Detaljer
Nardo og Melhus Bilinvest AS avd. Steinkjer Arve Skjeflos Veg 2A STEINKJER 7713 NORWAY 74 17 06 01 74 17 06 00 post.steinkjer@melhusbil.no https://ford.melhusbil.no/	Dato : 03.07.2023 Referansenummer : 720362	Leser : 36817 KM	Planlagt service fullført 3 år Obligatorisk årlig kontroll Lakk -og karosserikontroll 3 - Godkjent Andre relaterte saker Åpne servicetilak identifisert Utskifting av olje og oljefilter
Nardo og Melhus Bilinvest AS avd. Steinkjer Arve Skjeflos Veg 2A STEINKJER 7713 NORWAY 74 17 06 01 74 17 06 00 post.steinkjer@melhusbil.no https://ford.melhusbil.no/	Dato : 12.07.2022 Referansenummer : 623943	Leser : 25479 KM	Planlagt service fullført 2 år (30000 km) Lakk -og karosserikontroll 2 - Godkjent Andre relaterte saker Utestående servicetilak fullført Utskifting av pollen-/luktfilter Utskifting av olje og oljefilter


Servicehistorikk

Kunde kopi



Verksted	Detaljer	Kilometerstand	Detaljer
Nardo og Melhus Bilinvest AS avd. Steinkjer Arve Skjeflos Veg 2A STEINKJER 7713 NORWAY 74 17 06 01 74 17 06 00 post.steinkjer@melhusbil.no https://ford.melhusbil.no/	Dato : 23.06.2021 Referansenummer : 517044	Leser : 10617 KM	Planlagt service fullført 1 år Obligatorisk årlig kontroll Lakk -og karosserikontroll 1 - Godkjent Andre relaterte saker Ingen utestående servicetilak Utskifting av olje og oljefilter
Nardo og Melhus Bilinvest AS avd. Steinkjer Arve Skjeflos Veg 2A STEINKJER 7713 NORWAY 74 17 06 01 74 17 06 00 post.steinkjer@melhusbil.no https://ford.melhusbil.no/	Dato : 24.07.2020 Referansenummer : 440696	Leser : 8 KM	Planlagt service fullført Teknisk klargjøring Lakk -og karosserikontroll Ikke aktuelt Andre relaterte saker Utestående servicetilak fullført

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 42, 2022	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 4, 2020
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7,5	7,5	7,5	7,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7	7	6,5	6,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
03.07.2023	36817
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
03.07.2023	36817

KOMMENTAR

Med større skade menes skade på mer enn 60% av bilens verdi på skadedato. Mindre skader og lakkeringer kan ha forekommet. Bruksmerker på felger og karosseri er normalt. Serviceintervall 30.000km/24mnd. Neste service v. 66.000km eller i Juli 2025. Obligatorisk kontroll årlig, neste Juli 2024.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.