

KIA SOUL EV FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 11.03.2024
KODE: 1367203

EV17737	78 300 KM	17.12.2018 Førstegang registrert	Elektrisitet
----------------	------------------	--	---------------------

CHASSISNR: KNAJX81EFK7039439	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 09.09.2024

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	Liten bulk og merker i innsteg. Høyre side foran	
2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
2.1 Opplysninger	dokumentert service, se bilde	
2.2 Opplysninger	Driftsbatteri SOH 100%	



1.1 Liten bulk og merker i innsteg. Høyre side foran



1.1 Liten bulk og merker i innsteg. Høyre side foran

KIA 1. Service

Dato: 12/12-19

Kilometerstand: 9669

Reparasjonsordrenummer: 38245

Stempel, verksted: **AutoMester** Autoservice Evje AS, Verksveien 5, 4735 Evje, NO 990 725 888 MVA

Gjennomrustningskontroll 1

Dato: 12/12-19

Kilometer: 9669

Ingen rust/korrosjon/skader

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Vedlikehold hos forhandler

Etter reparasjon:

- 1: Inspeksjon
- 2: Notering av skade(r)
- 3: Evt. reparasjon
- 1: Kontroll av utført reparasjon
- 2: Forhandler stempel og underskrift

Skadekoder: 1: Steinsprut, 2: Ripe, 3: Lakkavflassing, 4: Karrosserskade, 5: Annet

Stemplet, verksted: **AutoMester** Flere glade bilister, Autoservice Evje AS, Verksveien 5, 4735 EVJE, NO 990 725 888 MVA

Skiftet bremsesveske

Skiftet kjøleveske

Neste service: Instrument

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

2.1 Dokumentert service, se bilde

KIA 3. Service

Dato: 13/9-21

Kilometerstand: 40379

Reparasjonsordrenummer

Stemplet, verksted: **AutoMester** Flere glade bilister, Autoservice Evje AS, Verksveien 5, 4735 EVJE, NO 990 725 888 MVA

Gjennomrustningskontroll 3

Dato: 13/9-21

Kilometer: 40379

Ingen rust/korrosjon/skader

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Vedlikehold hos forhandler

Etter reparasjon:

- 1: Inspeksjon
- 2: Notering av skade(r)
- 3: Evt. reparasjon
- 1: Kontroll av utført reparasjon
- 2: Forhandler stempel og underskrift

Skadekoder: 1: Steinsprut, 2: Ripe, 3: Lakkavflassing, 4: Karrosserskade, 5: Annet

Stemplet, verksted: **AutoMester** Flere glade bilister, Autoservice Evje AS, Verksveien 5, 4735 EVJE, NO 990 725 888 MVA

Skiftet bremsesveske

Skiftet kjøleveske

Neste service: Instrument

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

2.1 Dokumentert service, se bilde

KIA 5. Service

Dato: 05/07-23

Kilometerstand: 70597

Reparasjonsordrenummer: 8781812

Stemplet, verksted: **AutoMester** Flere glade bilister, Autoservice Evje AS, Verksveien 5, 4735 EVJE, NO 990 725 888 MVA

Gjennomrustningskontroll 5

Dato: 05/07-23

Kilometer: 70597

Ingen rust/korrosjon/skader

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Vedlikehold hos forhandler

Etter reparasjon:

- 1: Inspeksjon
- 2: Notering av skade(r)
- 3: Evt. reparasjon
- 1: Kontroll av utført reparasjon
- 2: Forhandler stempel og underskrift

Skadekoder: 1: Steinsprut, 2: Ripe, 3: Lakkavflassing, 4: Karrosserskade, 5: Annet

Stemplet, verksted: **AutoMester** Flere glade bilister, Autoservice Evje AS, Verksveien 5, 4735 EVJE, NO 990 725 888 MVA

Skiftet bremsesveske

Skiftet kjøleveske

Neste service

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

2.1 Dokumentert service, se bilde

KIA 2. Service

Dato: 16/11-2020

Kilometerstand: 24366

Reparasjonsordrenummer: 41755

Stemplet, verksted: **AutoMester** Flere glade bilister, Autoservice Evje AS, Verksveien 5, 4735 EVJE, NO 990 725 888 MVA

Gjennomrustningskontroll 2

Dato: 16/11-2020

Kilometer: 24366

Ingen rust/korrosjon/skader

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Vedlikehold hos forhandler

Etter reparasjon:

- 1: Inspeksjon
- 2: Notering av skade(r)
- 3: Evt. reparasjon
- 1: Kontroll av utført reparasjon
- 2: Forhandler stempel og underskrift

Skadekoder: 1: Steinsprut, 2: Ripe, 3: Lakkavflassing, 4: Karrosserskade, 5: Annet

Stemplet, verksted: **AutoMester** Flere glade bilister, Autoservice Evje AS, Verksveien 5, 4735 EVJE, NO 990 725 888 MVA

Skiftet bremsesveske

Skiftet kjøleveske

Neste service

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

2.1 Dokumentert service, se bilde

4. Service

Dato: 01.07.2022.

Kilometerstand: 55797

Reparasjonsordrenummer: 7631263

Bertel Steen
Svanedamsveien 6-8
4621 Kristiansand
Tlf: 38 00 35 00 - Org.nr: 913206150

Underskrift, verksted: *[Signature]*

Skiltet bremseveske
Skiltet kjøleveske

Neste service 01.12.2022/120000

Ved stemping, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

17

Gjennomrustningskontroll 4

Dato: 01.07.2022. Kilometer: 55797

Ingen rust/korrosjon/skader

Skadekoder:
1: Sleinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Rust/korrosjon/skader

Plas- sering	Skade- kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Bertel Steen
Svanedamsveien 6-8
4621 Kristiansand
Tlf: 38 00 35 00 - Org.nr: 913206150

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(t)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift: *[Signature]*

Dokumentasjon av service

2.1 Dokumentert service, se bilde

Data Analysis

KNAJX81EFK7039439 SOUL EV(PS EV)/2019/80KW
C15VA006352402160011

BMS (153) Time 00:00:16

Sensor Name	Value	Unit	Link Up
<input checked="" type="checkbox"/> SOH (State of Health)	100.0	%	
<input type="checkbox"/> SOC (State of Charge)	78.0	%	
<input type="checkbox"/> Battery DC Voltage	391.0	V	
<input type="checkbox"/> Max Cell Voltage	3.90	V	
<input type="checkbox"/> Min Cell Voltage	3.90	V	
<input type="checkbox"/> Battery DC Current		A	

2.2 Driftsbatteri SOH 100%



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 45, 2021
-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	9	9	9	9
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
05.07.2023	70597

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.