

TOYOTA RAV4 4X4
TESTDATO: 07.03.2024
KODE: 1364212

VJ15346	72 643 KM	12.08.2019 Førstegang registrert	Bensin/ Batteri
----------------	------------------	--	----------------------------

CHASSISNR: JTMDW3FV50D507800	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 25.04.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✔	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
EKSTERIØR 🔍	LYS 🔍
MOTOR ✔	HJULOPPHENG/STYRING 🔍
BREMSER ✔	GIR OG DRIVLINJE ✔
INTERIØR ✔	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✔

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1	Under bil	Skade på beskyttelsesplate under bil.
1.2	Dører	Gummipakning mangler. Venstre bak.
1.3	Dekk/Felger	Alle vinterfelger har dype riper (skader).
1.4	Dekk/Felger	Vinterdekk begynner å bli klar for å byttes. mangler en del pigger, og resten av piggene er nedslitt.
1.5	Dekk/Felger	Sommerdekk burde byttes. Slitt.
1.6	Døråpning	Lakk slitt på Innsteg Venstre foran.
1.7	Døråpning	Liten bulk i døråpning. Venstre bak.
1.8	Døråpning	Bulker i døråpning. Høyre bak.
1.9	Støtfanger	Sprekk i støtfanger. Venstre side foran.
1.10	Støtfanger	Lakkslipp på Støtfanger foran, inn mot hjulbuen. Begge sider.
2. LYS		
2.1	Lys bak	Fukt i lykt. Høyre bak.
2.2	Lys bak	Riper på Lykt. Venstre bak.
3. HJULOPPHENG/STYRING		
3.1	Forstilling	Begge ytre endeledd foran må byttes.



1.1 Skade på beskyttelsesplate under bil.



1.2 Gummipakning mangler. Venstre bak.



1.3 Alle vinterfelger har dype riper (skader).



1.3 Alle vinterfelger har dype riper (skader).



1.3 Alle vinterfelger har dype riper (skader).



1.3 Alle vinterfelger har dype riper (skader).



1.4 Vinterdekk begynner å bli klar for å byttes. mangler en del pigger, og resten av piggene er nedslitt.



1.6 Lakk slitt på Innsteg Venstre foran.




1.7 Liten bulk i døråpning. Venstre bak.



1.8 Bulker i døråpning. Høyre bak.



1.9 Sprekk i støtfanger. Venstre side foran.



1.10 Lakkslipp på Støtfanger foran, inn mot hjulbuen. Begge sider.



1.10 Lakkslipp på Støtfanger foran, inn mot hjulbuen. Begge sider.



2.1 Fukt i lykt. Høyre bak.



2.2 Riper på Lykt. Venstre bak.



3.1 Begge ytre endeledd foran må byttes.



3.1 Begge ytre endeledd foran må byttes.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 20, 2019	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 20, 2018
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3	1,6	5	3,8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	4	4	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
22.02.2024	71618
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
14.08.2020	14963
24.08.2021	28658
24.08.2022	42286
25.04.2023	52209
22.02.2024	71618

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyer
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.