

SD64749 - 2012 Mitsubishi Offroad

Km.stand	175 729	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	3	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	19.02.2024
Farge	Sølv	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	177 152
Egenvekt	1610	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	08.08.2022
Effekt	150	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	JMBXLGF6WDZ402455	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	12.12.2012	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	13.03.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1	A	Understellsnr.
1.2	A	Kjennermerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	C	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Bremseser

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal bruks slitasje i henhold til alder.

Dato: 13.03.2024
Signatur selger

Dato: 13.03.2024
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - En del slittasje merker rundt om bil, anses som normal bruks slittasje
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Liten bulk midt på førerdør, anses som normal bruks slittasje
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Liten bulk på profil, passasjerdør, anses som normal bruks slittasje
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Rust kant i front
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Bakfanger, ved kontroll vask så flasset det av en bit av lakk i hjørnet under tank lokk
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Utslitt vinduspusser bakrute
- 5.2 Motor - Batteri - 12v batteri målt ok
- 5.10 Motor - Oljeforbruk/Røykutvikling - oljelekkasje ved turbo
- 5.11 Motor - Service - Servicebok
- 8.4 Hjuloppheng og styring - Aksler - Mindre svetting venstre bak mellom diff og aksling
- 8.4 Hjuloppheng og styring - Aksler - Svetting høyre bak mellom diff og aksling
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - rustet bakstilling
- 9.7 Bremses - Tromler/Skiver - Skiver foran 23,7mm, påbegynnende rust

BILDER



9.7 Skiver foran 23,7mm, påbegynnende rust



8.4 Svetting høyre bak mellom diff og aksling



8.5 rustet bakstilling





2.5 Liten bulk på profil, passasjerdør, anses som normal bruks slittasje



2.1 høyre side



2.5 Rust kant i front



