

VH17494 - 2009 Toyota Prius Kombi (5-dørs)

Km.stand	141 161	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	25.03.2019
Farge	Sølv	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	115 550
Egenvekt	1370	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	26.03.2023
Effekt	99	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	JTDKN36U305055387	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	26.10.2009	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	12.02.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	C	Panser
2.4	C	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	C	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	C	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	C	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	C	Dekk/reservehjul
2.18	C	Felger
2.19	C	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	C	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	D	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	C	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager


Brems

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 12.02.2024
 Signatur selger


Dato: 12.02.2024
 Signatur kunde




KOMMENTARER

- 2.3 Eksteriør - Panser - Steinsprut på panser. Normalt ihht km/alders
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - Skadet sideskjørt høyre
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Begynnende rust nedre kant høyre bakdør.
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Bulk høyre framskjerm
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Steinsprut frontfanger
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Skilt foran skadet
- 2.10 Eksteriør - Tak/Takluke/Panoramatak - Steinsprut med rust på tak
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Frontrute slitt. Normalt ihht alder
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Sommerdekk er skeivslitt
- 2.18 Eksteriør - Felger - Striper høyre framfelg
- 5.11 Motor - Service - Mangelfullt servicehefte. Utført storservice nå 05.01 141557km
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Defekt støvmansjett støtdemper begge sider foran

BILDER



5.11 Mangelfullt servicehefte. Utført storservice nå 05.01 141557km



5.11 Mangelfullt servicehefte. Utført storservice nå 05.01 141557km



2.17 Sommerdekk er skeivslitt



2.17 Sommerdekk er skeivslitt



2.17 Sommerdekk er skeivslitt



2.18 Striper høyre framfelg



2.7 Bulk høyre framskjerm



2.5 Begynnende rust nedre kant høyre bakdør.



2.4 Skadet sideskjørt høyre



2.8 Steinsprut frontfanger

BILDER



2.15 Frontrute slitt. Normalt ihht alder



2.8 Skilt foran skadet

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	3	3	3	3	
Vinterdekk	5	5	5	5	Uke 30, 2014
Bremseklosser	100	100	100	100	