

EB12303 - 2019 Hyundai Kona Offroad

Km.stand	88 449	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	11.10.2023
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	82 591
Egenvekt	1685	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	12.10.2023
Effekt	38	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	KMHK581GFKU041315	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	28.10.2019	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	03.04.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1	A	Understellsnr.
1.2	A	Kjennermerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	C	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Bremseser


9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal bruks slitasje i henhold til alder

Dato: 03.04.2024
Signatur selger

Dato: 03.04.2024
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.6 Eksteriør - Låser/tyverisikring - Den ene nøkkelen virker ikke på sentrallås
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Striper bakfanger
- 5.2 Motor - Batteri - Testet 12v batteri, ok
- 5.11 Motor - Service - Servicebok


BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen


BILDER




2.8 Striper bakfanger




5.2 Testet 12v batteri, ok



5.11 Servicebok



5.11 Servicebok



5.11 Servicebok

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Bart	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	4	3	3	Uke 31, 2020
Vinterdekk	7	7	7	7	Uke 46, 2023
Bremseklosser	80%	80%	50%	50%	