

ED69141 - 2022 Offroad

Km.stand	37 895	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	26.03.2023
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	19 917
Egenvekt	1637	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	197	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	LMVHFEFZ9MA712711	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	30.03.2022	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	09.04.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3	C	Panser
2.4		Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8	C	Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17	D	Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2	C	Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	C	Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)


Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Bremseser

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 09.04.2024
Signatur selgerDato: 09.04.2024
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.3 Eksteriør - Panser - Steinsprut panser
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Riper innsteg bakluke
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Små steinsprut på nedkant støtfanger
- 5.2 Motor - Batteri - Små riper i høyspentbatteri, men ikke tegn til bulk

BILDER



5.2 Små riper i høyspentbatteri, men ikke tegn til bulk



5.2 Små riper i høyspentbatteri, men ikke tegn til bulk



2.3 Steinsprut panser



2.8 Små steinsprut på nedkant støtfanger



2.8 Små steinsprut på nedkant støtfanger

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	tørt	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	6	6	5	5	Uke 33, 2021
Bremseklosser	80	80	80	80	