

VH63270 - 2014 Mercedes-Benz GLA Offroad

Km.stand	181 218	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	04.04.2024
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	181 218
Egenvekt	1520	Medfølger sommerdekk	Nei	PKK utført	28.06.2022
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	WDC1569021J030286	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	17.07.2014	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	11.04.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Bremseser


9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal bruksslitasje i forhold til alder

Dato: 11.04.2024
Signatur selger

Dato: 11.04.2024
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 4.4 Interiør og instrumenter - Dørtrekk - List i døråpning revnet
- 9.7 Bremses - Tromler/Skiver - Bremseskiver bak har en slitekant men har ikke falt under produsentens anbefalinger enda

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



4.4 List i døråpning revnet

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Vått	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	6	6	6	6	Uke 20, 2022
Bremseklosser	90%	90%	70%	70%	