

SKODA OCTAVIA 200 HK AUTOMAT 4X4
TESTDATO: 13.03.2024
KODE: 1365163

 VJ24423	 134 562 KM	 24.02.2021 Førstegang registrert	 Diesel
--	---	--	---

CHASSISNR: TMBLKONX0MY107957	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 24.02.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1	Dekk/Felger	1 stk kantkjørt vinterfelg - Skal byttes
1.2	Dekk/Felger	2 piggdekk mangler pigger - Skal byttes
1.3	Dekk/Felger	For liten mønsterdybde sommerdekk - 2 dårligste skal byttes
1.4	Dekk/Felger	1 stk kantkjørt sommerfelg - OK
1.5	Støtfanger	Skade støtfanger bak og rust venstre bakskjerm - Skal utbedres
1.6	Frontvindu	Slitt frontrute med steinsprut - Skal byttes
1.7	Vinduer	Bakrute slitt etter visker - OK
2. HJULOPPHENG/STYRING		
2.1	Ratt/styringsmekanisme	Skjev rattstilling - Skal utbedres



1.1 1 stk kantkjørt vinterfelg - Skal byttes



1.1 1 stk kantkjørt vinterfelg - Skal byttes



1.1 1 stk kantkjørt vinterfelg - Skal byttes



1.2 2 piggdekk mangler pigger - Skal byttes



1.2 2 piggdekk mangler pigger - Skal byttes



1.2 2 piggdekk mangler pigger - Skal byttes



1.3 For liten mønsterdybde sommerdekk - 2 dårligste skal byttes



1.3 For liten mønsterdybde sommerdekk - 2 dårligste skal byttes



1.4 1 stk kantkjørt sommerfelg - OK



1.5 Skade støtfanger bak og rust venstre bakskjerm - Skal utbedres



1.5 Skade støtfanger bak og rust venstre bakskjerm - Skal utbedres




1.5 Skade støtfanger bak og rust venstre bakskjerm - Skal utbedres



1.5 Skade støtfanger bak og rust venstre baksjerm - Skal utbedres



1.5 Skade støtfanger bak og rust venstre baksjerm - Skal utbedres



1.5 Skade støtfanger bak og rust venstre baksjerm - Skal utbedres




1.5 Skade støtfanger bak og rust venstre baksjerm - Skal utbedres



1.5 Skade støtfanger bak og rust venstre baksjerm - Skal utbedres



1.6 Slitt frontrute med steinsprut - Skal byttes



1.6 Slitt frontrute med steinsprut - Skal byttes



1.7 Bakrute slitt etter visker - OK

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Næring

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 52, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 20, 2021
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3	4	3,2	3,8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	9	9	5	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
01.09.2023	116889
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
27.03.2023	85361
23.09.2022	56887
10.02.2022	27142
01.09.2023	116889

KOMMENTAR

Bilen selges med diverse bruksmerker.
Bilen er delvis lakkert.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.