

**VOLKSWAGEN GOLF 150 HK MANUELL 4X4**
**TESTDATO: 05.04.2024**
**KODE: 1384598**

 <b>BT16442</b>	 <b>111 658 KM</b>	 <b>25.11.2014</b> Førstegang registrert	 <b>Diesel</b>
--	---	--	---

<b>CHASSISNR:</b> WVWZZZAUZFW158505	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 22.12.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1	Dører	Skadet dørpakning begge bakdører i fremkant.
1.2	Dører	venstre fordør og høyre fordør, flere lakkblærer
1.3	Dører	P-bulk høyre bakdør
1.4	Dører	Overflaterust ved dørhåndtak venstre bakdør og høyre fordør.
1.5	Bakluke	Litt overflaterust bakluke mot bakfanger venstre side
1.6	Skjermer	Bulker og rust venstre bakskjerm.
1.7	Skjermer	Rust høyre bakskjerm
1.8	Skjermer	Rust høyre forskjerm
1.9	Dekk/Felger	Kantkjørt felger , vinter og sommer.
1.10	Dekk/Felger	Mangler merke til senterkopper 2stk. vinterfelger
1.11	Døråpning	venstre foran, skadet folie
1.12	Døråpning	Lakkskade og ripe gjennom lakk venstre innsteg bak.
1.13	Døråpning	Blærer i folie til høyre innsteg foran
<b>2. LYS</b>		
2.1	Lys bak	Krakelering i plast i baklykter
<b>3. INTERIØR</b>		
3.1	Midtkonsoll/midtarmlene	Skadet luftventil
3.2	Taktrekk	Noe defekt luke til sminkespeil i venstre solskjerm,
<b>4. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>		
4.1	Annet	Noe treg hengerkrok



1.1 Skadet dørpakning begge bakdører i fremkant.

1.1 Skadet dørpakning begge bakdører i fremkant.



1.1 Skadet dørpakning begge bakdører i fremkant.

1.1 Skadet dørpakning begge bakdører i fremkant.



1.2 Venstre fordør og høyre fordør, flere lakkblærer

1.2 Venstre fordør og høyre fordør, flere lakkblærer



1.2 Venstre fordør og høyre fordør, flere lakkblærer



1.2 Venstre fordør og høyre fordør, flere lakkblærer



1.2 Venstre fordør og høyre fordør, flere lakkblærer



1.2 Venstre fordør og høyre fordør, flere lakkblærer



1.3 P-bulk høyre bakdør



1.4 Overflaterust ved dørhåndtak venstre bakdør og høyre fordør.





1.4 Overflaterust ved dørhåndtak venstre bakdør og høyre fordør.



1.4 Overflaterust ved dørhåndtak venstre bakdør og høyre fordør.



1.4 Overflaterust ved dørhåndtak venstre bakdør og høyre fordør.



1.5 Litt overflaterust bakluke mot bakfanger venstre side



1.5 Litt overflaterust bakluke mot bakfanger venstre side



1.6 Bulker og rust venstre bakskjerm.



1.6 Bulker og rust venstre bakskjerm.



1.6 Bulker og rust venstre bakskjerm.



1.6 Bulker og rust venstre bakskjerm.



1.6 Bulker og rust venstre bakskjerm.



1.7 Rust høyre bakskjerm



1.7 Rust høyre bakskjerm





1.7 Rust høyre bakskjerm



1.8 Rust høyre forskjerm




1.8 Rust høyre forskjerm



1.9 Kantkjørt felger , vinter og sommer.



1.9 Kantkjørt felger , vinter og sommer.



1.10 Mangler merke til senterkopper 2stk. vinterfelger



1.10 Mangler merke til senterkopper 2stk. vinterfelger




1.11 Venstre foran, skadet folie



1.11 Venstre foran, skadet folie



1.12 Lakkskade og ripe gjennom lakk venstre innsteg bak.



1.12 Lakkskade og ripe gjennom lakk venstre innsteg bak.



1.12 Lakkskade og ripe gjennom lakk venstre innsteg bak.





1.13 Blærer i folie til høyre innsteg foran



2.1 Krakelering i plast i baklykter



3.1 Skadet luftventil



3.2 Noe defekt luke til sminkespeil i venstre solskjerm,

**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	0
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	80	Vått

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 47, 2020	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 4, 2020
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	-------------

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	5,5	5	5,5	5,5
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	6,3	6,5	6,3	6

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ja	Nei
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
23.06.2023	101658
<b>SERVICER UTFØRT</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
03.06.2020	70573
25.06.2019	61689
18.05.2018	44372
11.11.2016	26613

**KOMMENTAR**

Bilen selges med diverse bruksmerker.

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningszone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant



## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.