

**VOLKSWAGEN E-GOLF FORHJULSDRIFT**
**TESTDATO: 18.04.2024**
**KODE: 1395106**

<b>EK88755</b>	<b>84 714 KM</b>	<b>03.05.2018</b> Førstegang registrert	<b>Elektrisitet</b>
----------------	------------------	--	---------------------

<b>CHASSISNR:</b> WVWZZZAUZJ8906582	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 21.03.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1	Lakk	Noen hvite malingsflekker rundt om hele bilen
1.2	Panser	2 bulker på panser
1.3	Panser	Sår i bakkant panser
1.4	Dører	Sår i lakk med lakkrust nedre del alle dører
1.5	Dører	Kvass bulk høyre bakdør
1.6	Bakluke	Lakkrust ved gummitopp på bakluke
1.7	Skjermer	Lakkskader med lakkrust ettet steinslag nedre/bakre del av begge forskjermene
1.8	Skjermer	Lakkrust på bakskjermer mot fangerkappen og hjulbe fremre del etter steinslag
1.9	Skjermer	Liten bulk høyre bakskjerm
1.10	Dekk/Felger	Kosmetiske skader på 1 stk vinterfelg
1.11	Døråpning	Rustblærer innsteg til venstre fordør
1.12	Døråpning	Gnisseskade med lakkrust begge bakdører
1.13	Støtfanger	Støtfanger foran høyre side er oppskrapet
1.14	Tak	Steinsprut med rust på tak



1.2 2 bulker på panser



1.2 2 bulker på panser



1.3 Sår i bakkant panser



1.4 Sår i lakk med lakkkrust nedre del alle dører



1.4 Sår i lakk med lakkkrust nedre del alle dører



1.4 Sår i lakk med lakkkrust nedre del alle dører





1.4 Sår i lakk med lakkrust nedre del alle dører



1.4 Sår i lakk med lakkrust nedre del alle dører



1.4 Sår i lakk med lakkrust nedre del alle dører



1.4 Sår i lakk med lakkrust nedre del alle dører



1.4 Sår i lakk med lakkrust nedre del alle dører



1.5 Kvass bulk høyre bakdør





1.6 Lakkrust ved gummitopp på bakluke



1.6 Lakkrust ved gummitopp på bakluke



1.7 Lakkskader med lakkrust etter steinslag nedre/bakre del av begge forskjermene



1.7 Lakkskader med lakkrust etter steinslag nedre/bakre del av begge forskjermene



1.7 Lakkskader med lakkrust etter steinslag nedre/bakre del av begge forskjermene



1.7 Lakkskader med lakkrust etter steinslag nedre/bakre del av begge forskjermene





1.8 Lakkrust på bakskjermer mot fangerkappen og hjulbe fremre del etter steinslag



1.8 Lakkrust på bakskjermer mot fangerkappen og hjulbe fremre del etter steinslag



1.8 Lakkrust på bakskjermer mot fangerkappen og hjulbe fremre del etter steinslag



1.8 Lakkrust på bakskjermer mot fangerkappen og hjulbe fremre del etter steinslag



1.9 Liten bulk høyre bakskjerm



1.10 Kosmetiske skader på 1stk vinterfelg



1.10 Kosmetiske skader på 1stk vinterfelg



1.11 Rustblærer innsteg til venstre fordør



1.11 Rustblærer innsteg til venstre fordør



1.11 Rustblærer innsteg til venstre fordør



1.11 Rustblærer innsteg til venstre fordør



1.12 Gnisseskade med lakkrust begge bakkdører





1.12 Gnisseskade med lakkrust begge bakdører



1.12 Gnisseskade med lakkrust begge bakdører



1.12 Gnisseskade med lakkrust begge bakdører



1.13 Støtfanger foran høyre side er oppskrapet



1.13 Støtfanger foran høyre side er oppskrapet



1.14 Steinsprut med rust på tak





1.14 Steinsprut med rust på tak

**KJØRETØYDATA**

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

**DEKK OG BREMSER**

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 16, 2022
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7,5	7,5	7,5	7,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
01.09.2023	77947
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
13.05.2020	29640
08.07.2021	47429
17.08.2022	62596
01.09.2023	77947

**KOMMENTAR**

Nye piggfrie vinterdekk monteres før salg.  
Bilen selges med diverse bruksmerker.



**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennermerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.