

VH91626 - 2017 Peugeot 3008 Offroad

Km.stand	66 941	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	27.09.2023
Farge	Blå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	63 156
Egenvekt	1315	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	08.02.2023
Effekt	120	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	VF3MCBHWHS138402	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	13.09.2017	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	02.07.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1	A	Understellsnr.
1.2	A	Kjennermerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager


Bremseser

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 02.07.2024
Signatur selger

Dato: 02.07.2024
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Avflassing ved kanaler høyre side
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Avflassing ved kanaler venstre side
- 2.3 Eksteriør - Panser - Lakkskader på panser
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Lakkskade på dør over dørhåndtak V/B
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Ripe på dør over dørhåndtak H/B
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Små lakkskader på dørkanter alle dører
- #2 2.7 Eksteriør - Skjermer - Lakkskader i skjerm H/B
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Kromslipp bakre støtfanger
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Riper fremre støtfanger høyre side
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Steinsprutskader fremre støtfanger/grill
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Dekk rep.sett utgått på dato
- 2.18 Eksteriør - Felger - Små lakkskader på alle felger
- 2.20 Eksteriør - Avtagbar tilhengerkule - Avtakbart hengerfeste sitter fast
- #1 3.4 Utvendig lys - Retningslys - Dråpedannelse i speilblinklys venstre side
- 3.4 Utvendig lys - Retningslys - Riper i speilblinklys høyre side
- 4.5 Interiør og instrumenter - Seter - Luke til bagasjerom i midtre seterygg bak er ødelagt

BILDER



2.2 Avflassing ved kanaler høyre side



2.2 Avflassing ved kanaler høyre side



2.2 Avflassing ved kanaler høyre side



2.2 Avflassing ved kanaler høyre side



4.5 Luke til bagasjerom i midtre seterygg bak er ødelagt



2.3 Lakkskader på panser



2.3 Lakkskader på panser



2.3 Lakkskader på panser



2.3 Lakkskader på panser



2.7 Lakkskader i skjerm H/B



2.7 Lakkskader i skjerm H/B



2.5 Lakkskade på dør over dørhåndtak V/B



2.5 Ripe på dør over dørhåndtak H/B



2.5 Små lakkskader på dørkanter alle dører



2.5 Små lakkskader på dørkanter alle dører



2.5 Små lakkskader på dørkanter alle dører



2.5 Små lakkskader på dørkanter alle dører



2.5 Små lakkskader på dørkanter alle dører



2.5 Små lakkskader på dørkanter alle dører



3.4 Dråpedannelse i speilblinklys venstre side



3.4 Ripper i speilblinklys høyre side



2.18 Små lakkskader på alle felger



2.18 Små lakkskader på alle felger



2.18 Små lakkskader på alle felger



2.18 Små lakkskader på alle felger




2.18 Små lakkskader på alle felger



2.18 Små lakkskader på alle felger



2.18 Små lakkskader på alle felger



2.8 Kromslipp bakre støtfanger



2.17 Dekk rep.sett utgått på dato




2.2 Avflassing ved kanaler høyre side



2.2 Avflassing ved kanaler høyre side



2.2 Avflassing ved kanaler venstre side



2.2 Avflassing ved kanaler venstre side



2.2 Avflassing ved kanaler venstre side



2.2 Avflassing ved kanaler venstre side



2.2 Avflassing ved kanaler venstre side



2.2 Avflassing ved kanaler venstre side



2.8 Steinsprutskader fremre støtfanger/grill




2.8 Steinsprutskader fremre støtfanger/grill

BILDER



2.8 Riper fremre støtfanger høyre side



2.8 Steinsprutskader fremre støtfanger/grill

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Tørt	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4	5	5	5	Uke 43, 2021
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	70%	70%	50%	50%	