

XA19457 - 2017 Mitsubishi Offroad

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| Km.stand | 108 980 | Bruktimportert | Nei | Reg.reim skiftet, dato | Har ikke |
| Ant. nøkler | 1 | Antirustgaranti | Vet ikke | Reg.reim skiftet, km | 0 |
| Drivstoff | | Heftelser | Nei | Siste service, dato | 07.04.2024 |
| Farge | Rød | Koll.puter utkoblet | Nei | Siste service, km | 104 797 |
| Egenvekt | 1860 | Medfølger sommerdekk | Ja | PKK utført | 11.09.2023 |
| Effekt | 121 | Medfølger vinterdekk | Ja | Servicehefte/servicer fulgt | Ja |
| Chassisnr. | JMBXDGG2WJZ000706 | Tilhengerfeste | Ja | Vognmappe m/instruksjonsbok | Ja |
| Første reg. | 26.09.2017 | Er prøvekjørt | Ja | Utskrift dato | 15.07.2024 |

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet

| | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 1.1 | A | Understellsnr. |
| 1.2 | A | Kjennermerke |
| 1.3 | A | Dokumentasjon/godkjenninger |
| 1.4 | B | Nøkler |

Eksteriør

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 2.1 | B | Lakk |
| 2.2 | B | Antirustbehandling/under bil |
| 2.3 | B | Panser |
| 2.4 | B | Kanaler |
| 2.5 | C | Dører/bakluke |
| 2.6 | B | Låser/tyverisikring |
| 2.7 | B | Skjermer |
| 2.8 | C | Støtfanger/grill |
| 2.9 | B | Sensorer/parkeringsensor |
| 2.10 | B | Tak/Takluke/Panoramatak |
| 2.11 | B | Cabriolet/Hardtop |
| 2.12 | B | Speil |
| 2.13 | B | Elektronisk forb. til tilhenger |
| 2.14 | B | Rust |
| 2.15 | B | Frontvindu/vinduer |
| 2.16 | B | Vinduspussere/-spyler |
| 2.17 | B | Dekk/reservehjul |
| 2.18 | B | Felger |
| 2.19 | B | Hjulmuttere/-bolter |
| 2.20 | B | Avtagbar tilhengerkule |
| 2.21 | B | Tilhengerfeste |

Utvendig lys

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 3.1 | B | Lysfunksjon foran |
| 3.2 | B | Lysfunksjon bak |
| 3.3 | B | Markeringslys |
| 3.4 | B | Retningslys |
| 3.5 | B | Nødsignallys |
| 3.6 | B | Parkeringslys |
| 3.7 | B | Refleks |
| 3.8 | B | Andre lys |

Interiør og instrumenter

| | | |
|------|---|-------------------------|
| 4.1 | B | Dashbord |
| 4.2 | B | Instrumenter og brytere |
| 4.3 | B | Midtkonsoll/midtarmlene |
| 4.4 | B | Dørtrekk |
| 4.5 | B | Seter |
| 4.6 | B | Taktrekk |
| 4.7 | B | Tepper/bekledning |
| 4.8 | B | Bagasjeromskjuler |
| 4.9 | B | Vindusheiser |
| 4.10 | B | Bilbelte |
| 4.11 | B | Airbager |
| 4.12 | B | Varme/AC/Klima |
| 4.13 | B | Signalhorn/Lydsignal |
| 4.14 | B | Radio/CD/audio/iPod/USB |
| 4.15 | B | Navigasjon |
| 4.16 | B | Refleksvest |
| 4.17 | B | Varseltrekant |
| 4.18 | B | Skillevegg varerom |

Motor

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 5.1 | B | Avlesning av feilkoder |
| 5.2 | B | Batteri |
| 5.3 | B | Tenningsanlegg |
| 5.4 | B | Drivstoffanlegg |
| 5.5 | B | Dynamo/lading |
| 5.6 | B | Eksosanlegg |
| 5.7 | B | Elektroniske styresystemer |
| 5.8 | B | Kjølesystem/vannpumpe |
| 5.9 | B | Motorfester/demper |
| 5.10 | B | Oljeforbruk/Røykutvikling |
| 5.11 | B | Service |
| 5.12 | B | Start/arbeidslyd |
| 5.13 | B | Trekraft |
| 5.14 | B | Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor |
| 5.15 | B | Dieselpumpe/dyser/gløding |

Miljø

| | | |
|-----|---|-------------------------|
| 6.1 | A | Støy |
| 6.2 | A | Avgass |
| 6.3 | A | Lekkasjer (forurensing) |

Gir og drivlinje

| | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 7.1 | B | Girkassefunksjon |
| 7.2 | B | Differensial funksjon |
| 7.3 | B | Clutch/kobling |
| 7.4 | B | System for stabilitet (ESP) |

Hjuloppheng og styring

| | | |
|-----|---|---------------------------------|
| 8.1 | B | Ratt/styringsmekanisme |
| 8.2 | B | Ledd |
| 8.3 | B | Retningstabilitet/selvopprettig |
| 8.4 | B | Aksler |
| 8.5 | C | For-/bakstilling |
| 8.6 | B | Fjærer/luftbelger |
| 8.7 | B | Stabilisatorstag |
| 8.8 | B | Hjullager |

Bremseser

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 9.1 | B | Bremsefunksjon/ABS |
| 9.2 | B | Pedal/vandring |
| 9.3 | B | Parkeringsbrems betjening |
| 9.4 | B | Bremsekraftforsterker |
| 9.5 | B | Lasteavhengig ventil |
| 9.6 | B | Bremsebelegg |
| 9.7 | B | Tromler/Skiver |
| 9.8 | B | Rør/slanger |
| 9.9 | B | Lekkasjer |
| 9.10 | B | Bremsevæske |

GENERELL BESKRIVELSE

Velholdt bil, normal bruks slitasje

Dato: 15.07.2024
Signatur selger

Dato: 15.07.2024
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Div slitasje på lakk, normalt ift. Alder
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Førerdør, mange bulker
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Skrubbsår støtfanger venstre foran, nedre
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - ikke understells behandlet, så har påbegynnende rust under.

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen





2.1 Div slitasje på lakk, normalt ift. Alder



2.8 Skrubbsår støtfanger venstre foran, nedre



2.5 Førerdør, mange bulker



5.11 Servicehefte



8.5 ikke understells behandlet, så har påbegynnende rust under.

BILDER



8.5 ikke understells behandlet, så har påbegynnende rust under.

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

| Prøvekjørt | Føreforhold | Maks hastighet | Unormal lyd |
|------------|-------------|----------------|-------------|
| Ja | Vått | 80 km/t | Nei |

DEKK / BREMSER

| Målt i millimeter | VF | HF | VB | HB | Prod. uke |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| Sommerdekk | 7 | 7 | 7 | 7 | Uke 05, 2024 |
| Vinterdekk | 9 | 9 | 9 | 9 | Uke 26, 2023 |
| Bremseklosser | 50% | 50% | 70% | 70% | |