

VJ15352 - 2019 Peugeot 5008 Offroad

Km.stand	88 287	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	21.04.2024
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	77 882
Egenvekt	1430	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	07.05.2023
Effekt	131	Medfølger vinterdekk		Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	VF3MCYHZRKS255535	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	04.07.2019	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	24.09.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	C	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	C	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurrensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Bremseser


9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 24.09.2024
Signatur selger

Dato: 24.09.2024
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Noe mindre slitasje merker i lakk, ikke unormalt for alder
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Liten bulk venstre bakdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bulk førerdør over håndtak
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Utslitte sommerdekk, bør iallefall få byttet to stk.
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Ligger bare ett vinterhjul baki, får da ikke sjekket de andre
- 5.10 Motor - Oljeforbruk/Røykutvikling - Svetteing motor
- 5.11 Motor - Service - Service dokumentasjon
- 5.11 Motor - Service - Servicevarsel i bil
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Noe rustet bakstilling, ikke unormalt for alder

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Noe mindre slitasje merker i lakk, ikke unormalt for alder



2.1 Noe mindre slitasje merker i lakk, ikke unormalt for alder



2.5 Liten bulk venstre bakdør



2.5 Bulk førerdør over håndtak



5.10 Ved register, vanskelig å ta bilde av



5.10 Ved toppdekselpakning

BILDER



5.10 Under bil, ved bunnpanne



8.5 Noe rustet bakstilling, ikke unormalt for alder

SERVICEHEFTE

Dato: 9, 5, 22 km: 46208
 Normale Bruksforhold Vanskelige Bruksforhold

Bertel O. Steen Trøndelag AS
 Østra Rosten 8, 7075 Tiller
 Org. nr: 916254209
 Forhandlerstempel

Neste kontroll ved _____ km eller den ____/____/____

Dato: 5, 5, 23 km: 63028
 Normale Bruksforhold Vanskelige Bruksforhold

Service Alle Bertel O. Steen
 Verkstedsstempel
 Tiltaksveien 15: 7300 Orkanger

Neste kontroll ved _____ km eller den 5, 5, 24

Dato: 22, 4, 2024 km: 7782
 Normale Bruksforhold Vanskelige Bruksforhold

Service Bertel O. Steen
 Verkstedsstempel
 Tiltaksveien 15: 7300 Orkanger

Neste kontroll ved _____ km eller den ____/____/____

Dato: _____ km: _____
 Normale Bruksforhold Vanskelige Bruksforhold

Verkstedsstempel
 Forhandlerstempel

Neste kontroll ved _____ km eller den ____/____/____

Den av de to betingelsene som nås først.

5.11 Service dokumentasjon

SERVICEHEFTE

De påfølgende sidene skal stemples av verkstedet i forbindelse med utførelse av vedlikehold av PEUGEOT-bilen din.
 Fø følgende medfører (dato, kilometerstand, neste service osv) fylt ut, i henhold til betingelsene for bruk, av verkstedet du har valgt.

V anbefaler deg å oppbevare fakturer og dokumenter som viser vedlikehold som er utført på bilen din.
 Hvis bilen selges, er det nødvendig å levere disse, samt alle andre dokumenter relatert til bilen, til den nye eieren.

Periodisk vedlikehold er obligatorisk for å tilfredstille betingelsene i de kontraktmessige PEUGEOT-garantiene.

Dato: 29, 6, 2026 km: 15154
 Normale Bruksforhold Vanskelige Bruksforhold

Bertel O. Steen Trøndelag AS
 Østra Rosten 8, 7075 Tiller
 Org. nr: 916254209

Neste kontroll ved _____ km eller den ____/____/____

Dato: 22, 06, 2021 km: 33, 178
 Normale Bruksforhold Vanskelige Bruksforhold

Service Bertel O. Steen Trøndelag AS
 Østra Rosten 8, 7075 Tiller
 Org. nr: 916254209

Neste kontroll ved _____ km eller den ____/____/____

Den av de to betingelsene som nås først.

5.11 Service dokumentasjon

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Bart	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	2	3	3	2.5	Uke 07, 2022
Vinterdekk	5	0	0	0	
Bremseklosser	90%	90%	50%	50%	