



4886992

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
15.09.2024

## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no As | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 94448735        | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no As |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23   | <b>Telefon</b>       | 33 30 05 40     |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM        | <b>E-post</b>        |                 |
| <b>Telefon</b>             | 33 30 05 40     |                      |                 |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 432762          |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                   |                               |                      |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Volvo             | <b>Motorstørrelse</b>         | 2400 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | XC70              | <b>Motoreffekt</b>            | 120 kW               |
| <b>Type</b>             | B                 | <b>Aksler i drift</b>         | 2                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | BD75815           | <b>Drivstofftype</b>          | Diesel               |
| <b>Understellsnr.</b>   | YV1BZ8756C1136776 | <b>Kjøretøygruppe</b>         | 101                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 274765            | <b>Bruktimportert</b>         | Nei                  |
| <b>Farge</b>            | Hvit              | <b>Registreringsår</b>        | 2012                 |
|                         |                   | <b>Registrert første gang</b> | 07.02.2012           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4886992

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                         | Resultat  | Beskrivelse   |
|--------|-----------------------------------|---|---|
| 4.2    | Service/ Dokum.                   | Siste service er ikke utført  | Tid mellom servicer er overskredet, Kjøre lengde mellom servicer er overskredet |
| 4.7    |                                   | Aktivert serviceindikator   |   |
| 5.3    | Bremsebelegg                      | Slitt bremsebelegg  | Venstre bak, Høyre bak  |
| 6.8    | Bremsekiver                       | Slitt bremsekive:   | Venstre bak, Høyre bak  |
| 17.1   | Lys                               | Virker ikke:  | Høyre baklys, Venstre baklys, Høyre skiltlys                                    |
| 17.12  |                                   | Krakelert lykteglass  | Venstre baklys, Høyre baklys  |
| 21.17  | Varsellamper                      | * Varsler feil på: DSTC, ABS, citysafty system, kollisjonsvarsler system, SOS system og antispinn - feilsøk for nærmere kontroll. |   |
| 27.16  | Motor virkemåte                   | * Lukter surt fra eksosanlegg/motoren - feilsøk for nærmere kontroll  |   |
| 28.1   | Utvendig tilstand motor           | Oljekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll  |   |
| 56.2   | Drivrem generator                 | Slitt/morken/sprekt drivrem   |   |
| 65.11  | Dekk                              | Dekk er skjevslitt:   | Venstre bak, Høyre bak  |
| 69.6   | Reservehjul / dekkreparasjonssett | Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt   |   |
| 79.5   | Opphengs- / bærearmer bakaksel    | Slitt foring / løsnet i vulkanisering:  | Fremre høyre øvre, Fremre venstre øvre  |
| 86.2   | Lakk / karosseri utvendig         | Lakkriper:  | Støtfanger bak, Støtfanger foran  |
| 86.11  |                                   | Steinsprut/lakksår  | Venstre fordør, Støtfanger foran, Støtfanger bak                                |
| 96.1   | Dørtrekk                          | Hull/rift/flenge i dørtrekk:  | Høyre bakdør  |
| 98.3   | Seter                             | Hull/rift gjennom setetrekk:  | Venstre bak   |
| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat  | Beskrivelse   |
| 6.17   | Bremsekiver                       | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet   | Begge sider bak   |
| 17.29  | Lys                               | Krakelert lykteglass  | Venstre nærlys, Høyre nærlys  |
| 17.32  |                                   | * Venstre og høyre frontlykt - riper  |   |
| 29.12  | Oljenivå motor                    | Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert  |   |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd   |   |
| 65.22  | Dekk                              | Noe skjevslitt dekk   | Høyre foran, Venstre foran  |



4886992

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat  | Beskrivelse  |
|--------|---------------------------|---|--|
| 66.10  | Felg                      | Ripe/slitasje på felg                                   | Venstre foran, Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak |
| 67.25  | Ekstra hjulsett           | Påbegynnende oksidering i felg:                         | 4 felger   |
| 67.27  |                           | Ripe/slitasje   | 4 felger   |
| 81.9   | Frontrute                 | Noe steinsprut  |  |
| 82.15  | Siderute/bakrute          | Ripe/slitasje:  | Bakrute  |
| 86.17  | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper                             |  |
| 86.18  |                           | Småbulker:  | Høyre bakdør                                       |
| 86.20  |                           | Steinsprut:   | Hele karosseriet                                   |
| 86.24  |                           | Rustangrep:   | Tak  |
| 86.28  |                           | Variierende kvalitet på rep.lakkering                   | Støtfanger foran                                   |
| 86.29  |                           | Mangelfull oppretting/tilpasning                        | Støtfanger foran                                   |
| 86.30  |                           | Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk |  |
| 86.33  |                           | Bilen er delvis omlakkert:                              |  |
| 87.11  | Utvendig speil            | Ripe i speilhus:  | Venstre, Høyre                                     |
| 88.13  | Underside                 | Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell             | Venstre bak, Høyre bak                             |
| 93.6   | Taktrekk                  | Mindre riper/skader i taktrekk                          | Bak  |
| 96.4   | Dørtrekk                  | Liten skade i dørtrekk:                                 | Venstre bakdør, Høyre fordør                       |
| 97.5   | Døråpning                 | Sår eller skade:  | Venstre bakdør                                     |
| 97.7   |                           | Rust:   | Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør       |
| 98.9   | Seter                     | * Seter generelt - sår/riper/slitasje                   |  |

## Ikke utførte

| Punkt                    | Årsak                                 |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Batteri ytre tilstand    | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Tilstand 12 volt batteri | Ikke tilgjengelig for kontroll        |
| Bremsevirkning           | Skader/avvik som forhindrer vurdering |
| Full systemskann         | Skader/avvik som forhindrer vurdering |

## Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

## Testforhold

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 60 km/t          |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 16 °C            |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Tørt             |
| <b>Bilen ble prøvekjørt:</b>           | Driftsvarm motor |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei              |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 20.10.2025       |



4886992

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. **R**

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg **R**
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning |
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
- 12 - Bremserør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper **R**
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann |

**Motor**

- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor **O**
- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 33 - Eksosanlegg ✓
- 35 - Motorfester ✓
- 36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
- 37 - Registerreim ✓

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓
- 43 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 52 - Lyktespyler / Visker ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 56 - Drivrem generator **R**
- 57 - Batteri ytre tilstand |
- 58 - Tilstand 12 volt batteri |
- 59 - Tilhengerkontakt ✓
- 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O**

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk **R**
- 66 - Felg **O**
- 67 - Ekstra hjulsett **O**
- 68 - Hjullager ✓
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R**
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓



4886992

## Hjuloppheng

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 75 - Støtdempere                    | ✓ |
| 76 - Stabilisator                   | ✓ |
| 77 - Fjærer / fjærbein              | ✓ |
| 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel | ✓ |
| 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel | R |
| 80 - Travers                        | ✓ |

## Karosseri

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | O |
| 82 - Siderute/bakrute          | O |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 85 - Takluke/Panoramatak       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | O |
| 88 - Underside                 | O |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

## Interiør

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | O |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | R |
| 97 - Døråpning              | O |
| 98 - Seter                  | R |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



4886992

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                              | Fråse  | Måleverdi                                |
|--------|------------------------------------|--|--|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                    | Antall nøkler:   | 2 stk                                    |
| 6.1    | Bremsekiver                        | Min. bremsekivetykkelse før utskifting<br>foran:                 | 26,00 mm                                 |
| 6.2    |                                    | Bremsekivetykkelse VF  | 27,20 mm                                 |
| 6.3    |                                    | Bremsekivetykkelse HF  | 27,20 mm                                 |
| 6.4    |                                    | Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:                      | 19,00 mm                                 |
| 6.5    |                                    | Bremsekivetykkelse VB  | 20,40 mm                                 |
| 6.6    |                                    | Bremsekivetykkelse HB  | 20,40 mm                                 |
| 9.1    | Bremsevirkning                     |  | Skader/avvik som<br>forhindrer vurdering |
| 30.1   | Kjølevæske                         | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til<br>minus:           | -50 °C                                   |
| 37.1   | Registerreim                       | Bilfabrikanten anbefaler under normale<br>forhold skifte ved km: | 180000                                   |
| 37.2   |                                    | eller ved, måneder:  | 120                                      |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg<br>(AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                             | 22 °C                                    |
| 50.2   |                                    | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                             | 5 °C                                     |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri           |  | Ikke tilgjengelig for kontroll           |
| 65.1   | Dekk                               | Mønsterdybde VF  | 2,70 mm                                  |
| 65.2   |                                    | Mønsterdybde HF  | 3,70 mm                                  |
| 65.3   |                                    | Mønsterdybde VB  | 4,00 mm                                  |
| 65.4   |                                    | Mønsterdybde HB  | 4,00 mm                                  |
| 65.5   |                                    | Bilen er utrustet med:   | Sommerdekk                               |
| 66.1   | Felg                               | Felg montert på bilen:   | Lettmetallfelg                           |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                    | Mønsterdybde   | 6,60 mm                                  |
| 67.2   |                                    | Mønsterdybde   | 6,60 mm                                  |
| 67.3   |                                    | Mønsterdybde   | 6,00 mm                                  |
| 67.4   |                                    | Mønsterdybde   | 6,60 mm                                  |
| 67.5   |                                    | Ekstra hjulsett er utrustet med:                                 | Piggfrie vinterdekk                      |
| 67.6   |                                    | Felg på ekstra hjulsett:   | Lettmetallfelg                           |



**Bilder og vedlegg****1. Lakk / karosseri utvendig****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Dekk****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**





4886992



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt





4886992



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



4886992

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.