

XA20300 - 2023 Suzuki SX4 S-Cross 1.4 GLX FullHybrid Safe Tech Kombi (5-dørs)

Km.stand	17 604	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	15.05.2024
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	11 938
Egenvekt	1310	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	129	Medfølger vinterdekk	Vet ikke	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	TSMJYBD2S00A29567	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	11.04.2023	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	24.09.2024

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	-	Avtagbar tilhengerkule
2.21	-	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	-	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	D	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Brems

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

God del bruksriper ved innsteg og noe riper i lakk, litt mye i henhold til alder og kilometer

Dato: 24.09.2024
Signatur selger

Dato: 24.09.2024
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Parkeringsmerke venstre bakdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Dårlig lakkjobb høyre bakdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Riper innsteg venstre bakdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Dyp ripe venstre bakdør
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Lakkskader venstre bakskjerm
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Innbøyd luke til bensinpåfylling
- 4.4 Interiør og instrumenter - Dørtrekk - Ripe dørtrekk venstre bakdør
- 4.8 Interiør og instrumenter - Bagasjeromskjuler - Mangler festesnor til hattehylle
- 5.2 Motor - Batteri - Godt batteri
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte
- 6.3 Miljø - Lekkasje (forurensning) - Svetting/lekkasje oljefilter motor

BILDER



2.5 Parkeringsmerke venstre bakdør



2.7 Lakkskader venstre bakskjerm



2.5 Dårlig lakkjobb høyre bakdør



2.5 Dårlig lakkjobb høyre bakdør



2.5 Dårlig lakkjobb høyre bakdør



6.3 Svetting/lekkasje oljefilter motor



4.4 Ripe dørtrekk venstre bakdør



2.5 Riper innsteg venstre bakdør



2.5 Riper innsteg venstre bakdør



2.5 Dyp ripe venstre bakdør




2.7 Innbøyd luke til bensinpåfylling



4.8 Mangler festesnor til hattehyll



5.2 Godt batteri



5.11 Servicehefte



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder

BILDER



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder



2.1 Oversiktsbilder

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Blandet	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4	4	4	4	Uke 18, 2022
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	90%	90%	90%	90%	