



5128052

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
02.01.2025

## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen C/o Eika Kredittbank	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	14165112	<b>Navn</b>	Auksjonen C/o Eika Kredittbank
<b>Adresse</b>	Døvlevei 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		
<b>Ekstern referanse</b>	453980		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mercedes-Benz	<b>Motorstørrelse</b>	1950 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	Vito	<b>Motoreffekt</b>	140 kW
<b>Type</b>	639/5	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	AJ95346	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	W1VVMBSZ7P4323300	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	57255	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2023
<b>Karosseritype</b>	Integrert førerhus	<b>Registrert første gang</b>	20.11.2023
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	19.11.2027



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5128052

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre tåkelys
17.7		Feil lysjustering:	Venstre tåkelys
67.22	Ekstra hjulsett	Mangler eller feil hjul	4 hjul
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremeskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Steinsprut:	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Bilen mangler instruksjonsbok/mappe

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	5 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	-7 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Glatt;Isete
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	20.11.2027



5128052

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **O****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **O**

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**17 - Lys **R**

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**23 - Full systemskann **O****Motor**

26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor **O**

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett **R****Hjul, dekk, felg**

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓



5128052

### Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

### Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

### Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5128052

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	524,00
9.2		Bremsevirkning, HF	456,00
9.3		Bremsevirkning, VB	339,00
9.4		Bremsevirkning, HB	340,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	42 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,48 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,61 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,20 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,40 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5128052



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5128052



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt





5128052

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Senter Jessheim  
Valhallavegen 10C  
2060 Gardermoen  
Telefon: +47 92037787  
Fax:  
E-mail: bernt.oye@naf.no  
Website: www.naf.no



2. jan. 2025

Køretøj: Mercedes Vito 119 CDI (W447) Tourer 4Matic  
Motorkode: OM 654.920  
Produktionsår: 19-  
Kilometerstand: 57255 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: AJ95346  
VIN: W1VVMBSZ7P4323300 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 2. jan. 2025 13:18:49

---

Fejlkode

---

**OBD** **OBD** **0 Fejl**

**Drivlinje** **Dieselmotor** **4 Fejl**

Fejlkode: P300668  
Ureaadditiv-niveau  
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: P300669  
Ureaadditiv-niveau  
Den resterende kørestrækning begrænses pga. et lavt AdBlue-niveau.

Fejlkode: P30066A  
Ureaadditivsystem  
AdBlue-niveau for lavt. Motorstart ikke mulig.

Fejlkode: P30028B  
Brændstofstand  
For lavt påfyldningsniveau.

**Drivlinje** **FSCU UDS OBD** **0 Fejl**

**Drivlinje** **SCR: Udstødningsgasreduktion** **0 Fejl**

**Drivlinje** **PTCU: Drivlinje** **0 Fejl**

**bremsesystem** **ESP: elektronisk stabiliseringsprogram** **0 Fejl**

**bremsesystem** **EFB OBD** **ikke tilgængelig**

**Passiv sikkerhed** **SRS Airbagstyreenhed** **0 Fejl**

<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>RevGus VL Reversibel selestrammer VF</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>RevGus VR Reversibel selestrammer HF</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Termostyring</b>	<b>KLA Klimaanlæg</b>	<b>3 Fejl</b>
<p>Fejlkode: P261149 Kølemiddelfordelerventil Strømkreds med fejl.</p> <p>Fejlkode: B1A8100 Parkeringsvarmer/tilskudsvarmer Låsning som beskyttelse mod forstyrrelser aktiv.</p> <p>Fejlkode: U144F00 Brændstofstand For lavt påfyldningsniveau.</p>		
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>ABA: Aktiv bremseassistent</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: C174AFA</p> <p>Fejlkode: C1111FB</p>		
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Aktiv fartpilot</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Aktiv fartpilot/bremseassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Venstre bagradarsensor</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>Højre bagradarsensor</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>RFK: Bakkamera</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>MFK: Multifunktionskamera</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: U120B97 Forbindelse til forlygtestyreenhed Kommunikation forstyrret.</p>		
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>KAB: Kameratildækning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>PARK: Parkeringshjælp</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>360°-kamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>EZS: Elektr. tændingslås</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: U103888 Diagnose-CAN-bus CAN-bus slået fra.</p>		
<b>Komfort</b>	<b>KI: Kombiinstrument</b>	<b>0 Fejl</b>

<b>Komfort</b>	<b>SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)</b>	<b>1 Fejl</b>
<p>Fejlkode: B23267B Sprinklervand-niveausensor For lavt påfyldningsniveau.</p>		
<b>Komfort</b>	<b>SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: B238601 Styreenhedsventilator 1 Strømkreds med fejl.</p> <p>Fejlkode: B283871 Servomotor adaptivt kurvelys Servomotor blokeret.</p>		
<b>Komfort</b>	<b>SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>DBE dig. OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>TPAD: Touchpad</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>HMI-GW</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>OLU: Onboard Logic Unit</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>AHE: Anhængerregistrering</b>	<b>5 Fejl</b>
<p>Fejlkode: B164213 Blinker bag til venstre Afbrydelse i strømkreds .</p> <p>Fejlkode: B164613 Blinker bag til højre Afbrydelse i strømkreds .</p> <p>Fejlkode: B166E13 Anhængerbaglygte højre side Strømkreds med fejl.</p> <p>Fejlkode: B16BB13 Anhænger-bremselys Afbrydelse i strømkreds .</p> <p>Fejlkode: B285512 Tågebaglygte venstre side Afbrydelse/kortslutning til plus</p>		
<b>Komfort</b>	<b>Venstre bagsæde massagefunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Højre bagsæde massagefunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>

<b>Komfort</b>	<b>Klimasæder til bagsæde i sæderække 2 venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 højre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>STR: Elektrisk skydedør i højre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>STL: Elektrisk skydedør i venstre side</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PSD: Panoramatag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PSM: Programmerbart specialmodul</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>Fartskriver</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>HGW brugerinterface CAN-bus</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>ISM CAN OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>VGS: Fuldt integreret gearstyring</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>Gearkasse</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Tyverisikring</b>	<b>EDW: Tyverialarm</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Styretøj</b>	<b>MRM OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Styretøj</b>	<b>Elektr. servostyring</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>ZBE: Centralt betjeningspanel</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Telematik HERMES</b>	<b>2 Fejl</b>
<p>Fejlkode: B143A13 Mikrofon 1 Afbrydelse i strømkreds .</p>		
<p>Fejlkode: U103888 Diagnose-CAN-bus CAN-bus slået fra.</p>		
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Radio/navigation</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>ZAN OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>MTAS Mobiltelefonholder</b>	<b>ikke tilgængelig</b>

<b>Infotainmentsystem</b>	<b>E-Call GLONASS (Rusland)</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Tel Styreenhed telefon</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>TB5 TV-tuner</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Sound OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>MBUX Head Unit</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>RDK OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>