

**VOLKSWAGEN CRAFTER 177 HK AUTOMAT 4X4**
**TESTDATO: 04.12.2024**
**KODE: 1583810**

 <b>RA48079</b>	 <b>147 273 KM</b>	 <b>20.06.2019</b> Førstegang registrert	 <b>Diesel</b>
--	---	--	---

<b>CHASSISNR:</b> WV1ZZZSYZK9062433	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Varebil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 22.06.2025











NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
✓ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

 <b>IDENTITET</b> <span style="float: right; color: green;">✓</span>	 <b>ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE</b> <span style="float: right; color: green;">✓</span>
 <b>EKSTERIØR</b> <span style="float: right;">🔍</span>	 <b>LYS</b> <span style="float: right; color: green;">✓</span>
 <b>MOTOR</b> <span style="float: right;">🔍</span>	 <b>HJULOPPHENG/STYRING</b> <span style="float: right; color: green;">✓</span>
 <b>BREMSER</b> <span style="float: right; color: green;">✓</span>	 <b>GIR OG DRIVLINJE</b> <span style="float: right; color: green;">✓</span>
 <b>INTERIØR</b> <span style="float: right;">🔍</span>	 <b>OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b> <span style="float: right;">🔍</span>

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1	Dører	Liten skade , høyre fordør
1.2	Dører	Små bulker , høyre skyvedør 3stk.
1.3	Bakluke	Lakksår dørhengsler til fløyddører bak
1.4	Bakluke	Bulk, venstre fløyddør bak
1.5	Bakluke	Bulk, høyre fløyddør bak
1.6	Bakluke	Bulk , panel mellom høyre sidedel bak og fløyddør
1.7	Skjermer	Bulk , høyre sidedel
1.8	Dekk/Felger	Lakkflask hjulkapsler til vinterfelger
1.9	Terskler/innlastningssone	Lakkflask ved dørlås baklukeåpning
1.10	Støtfanger	Sprekk i refleks til støtfangerkappe bak venstre og høyre side
1.11	Støtfanger	skade, støtfangerkappe foran
1.12	Tak	steinsprut med rust tak
1.13	Tak	bulk
1.14	Frontvindu	Tidligere reparert steinsprut i frontruten
<b>2. MOTOR</b>		
2.1	Service	Mangler dokumentasjon på siste service utført i 2024
<b>3. INTERIØR</b>		
3.1	Seter	Hull i armlene til førerstol
3.2	Varerom	Normal slitsje varerom - Bulker, riper og sår.
<b>4. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>		
4.1	Annet	Skade i front tidligere utbedret hos Møller Bil Skadesenter Romerike
4.2	Annet	Mangler verktøy



1.1 Liten skade , høyre forddør



1.2 Små bulker , høyre skyvedør 3stk.




1.3 Lakksår dørhengsler til fløyddører bak



1.4 Bulk, venstre fløyddør bak



1.5 Bulk, høyre fløyddør bak



1.6 Bulk , panel mellom høyre sidedel bak og fløyddør



1.7 Bulk , høyre sidedel



1.8 Lakklass hjulkapsler til vinterfelger



1.9 Lakklass ved dørlås baklukeåpning



1.10 Sprekk i refleks til støtfangerkappe bak venstre og høyre side



1.10 Sprekk i refleks til støtfangerkappe bak venstre og høyre side




1.11 Skade, støtfangerkappe foran



1.12 Steinsprut med rust tak




1.13 Bulk



1.14 Tidligere reparert steinsprut i frontruten



1.14 Tidligere reparert steinsprut i frontruten



2.1 Mangler dokumentasjon på siste service utført i 2024



3.1 Hull i armlene til førerstol



3.2 Normal slitsje varerom - Bulker, riper og sår.



**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	0
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Næring

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	80	Tørt

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 21, 2023	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 13, 2019
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	6	6	6	7
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	9	9	9	9

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ja	Nei

<b>SERVICER UTFØRT</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
11.08.2023	110690
28.11.2022	84546
03.09.2021	49742
24.08.2020	31909

**KOMMENTAR**

Bilen har vært i næring. Selges med en god del bruksmerker.



**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerking**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Skap/påbygg
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Rails
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Panoramatak/takluke
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Luftbelger
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Lasteavhengig ventil
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Varerom
- Solblending panoramatak
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.