



NAF Tilstandssjekk B2B
BU10087

Meny

NAF Tilstandssjekk B2B



BU10087



Porsche Cayenne S e-hybrid

Reg. nr.

Bilmodell



14.01.2025



159 078 km

Test utført

Kilometerstand



27.06.2025

Frist for neste EU kontroll

Se alle spesifikasjoner ↓



4 Bør utbedres



11 Kommentar



Bør utbedres

Generell informasjon

3. Nøkler / Utstyr

Måleverdier:

Antall nøkler: 1 stk

Feil:

Nøkkel/er mangler

Lys og signaler

11. Lys

Krakerert lykteglass **Høyre baklys**

Venstre baklys

Vann / kondens i lykt: **Venstre baklys**

Høyre baklys

Hjul, dekk, felg

30. Dekk

Måleverdier:

Mønsterdybde VF 5,20 mm

Mønsterdybde HF 5,60 mm

Mønsterdybde VB 5,30 mm

Mønsterdybde HB 5,00 mm

Bilen er utrustet med: Vinterdekk m/pigg

Feil:

Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger: **Venstre foran**

Høyre bak

32. Ekstra hjulsett

Ekstra hjulsett mangler

[Til toppen](#)  **Kommentar****Prøvekjøring****1. Kjøreegenskaper**

* Periodisk svak vibrasjon fra hjuloppheng/drivverk.

Bremser**5. Bremseskiver**

Måleverdier:

Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	34,00 mm
Bremseskivetykkelse VF	34,38 mm
Bremseskivetykkelse HF	34,11 mm
Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	26,00 mm
Bremseskivetykkelse VB	26,44 mm
Bremseskivetykkelse HB	26,83 mm

Feil:

Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse

Venstre foran

Høyre bak

Høyre foran

Venstre bak

6. Bremsebelegg

Slitt bremsebelegg

Venstre bak

Høyre bak

Lys og signaler

11. Lys

Krakelert lykteglass

Venstre baklys

* Mindre riper i høyre hovedlykt foran.

Motor

17. Utvendig tilstand motor

Oljesvetting

Toppdeksel

19. Eksosanlegg

* Liten lekkasje på skjøt midt under bil begge sider.

Drivverk

25. Mellomaksel

* Litt svetting fra bakre ledd på fremre mellomaksel.

Hjul, dekk, felg

30. Dekk

Måleverdier:

Mønsterdybde VF 5,20 mm

Mønsterdybde HF 5,60 mm

Mønsterdybde VB 5,30 mm

Mønsterdybde HB 5,00 mm

Bilen er utrustet med: Vinterdekk m/pigg

Feil:

Piggdekk med slitte og/eller lite pigger

Venstre bak

31. Felg

Måleverdier:

Felg montert på bilen:

Lettmetallfelg

Feil:

Oksidering / oksidert felg

Venstre bak

Høyre bak

Karosseri

44. Underside

Rustangrep i vognbunn / understell

Foran

Bak

45. Frontrute

Noe steinsprut

[Til toppen](#) 

[Se alle testpunkter](#) 

Kundeservice

Her finner du NAF

NAF veihjelp

Norges Automobil-Forbund

Skippergata 4, Postboks 9343 Grønland, 0135 Oslo



© Norges Automobil-Forbund

Personvern