



5174400

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
15.01.2025

## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33 30 05 40
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33 30 05 40		
<b>Ekstern referanse</b>	462883		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mercedes-Benz	<b>Motorstørrelse</b>	1595 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	C 180	<b>Motoreffekt</b>	115 kW
<b>Type</b>	204 K	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	RK73563	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	WDD2042311G053107	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	230658	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Svart	<b>Registreringsår</b>	2012
<b>Karosseritype</b>	Stasjonsvogn	<b>Registrert første gang</b>	22.11.2012
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	30.11.2026



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5174400

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
6.7	Bremseeskiver	Bremseeskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Høyre nærlys
69.7	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett mangler	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre bakskjerm
92.1	Luftdyse kupé	Luftdyse skadet:	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseeskivene	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
59.7	Tilhengerkontakt	* Adapter er montert ikke tatt av for inspeksjon	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
90.10	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	60 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	1 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Glatt/Isete
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	01.12.2026



5174400

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. 0

**Bremser**

5 - Bremsbelegg 0

6 - Bremseskiver R

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys R

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann 0

**Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel 0

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

59 - Tilhengerkontakt 0

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

66 - Felg 0

67 - Ekstra hjulsett 0

68 - Hjullager ✓

69 - Reserverhjul / dekkreparasjonssett R

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5174400

## Karosseri

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | ✓ |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | ✓ |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | O |

## Interiør

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | R |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | R |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | R |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



5174400

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	25,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	24,90 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	25,20 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,30 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	6,60 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	6,70 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	230,00
9.2		Bremsevirkning, HF	220,00
9.3		Bremsevirkning, VB	240,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	19 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,10 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5174400



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Lys



19. Lakk / karosseri utvendig



20. Døråpning



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5174400



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt





5174400

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



15. jan. 2025

Køretøj: Mercedes C 180 (W204 Mod.11) BlueEFF  
Motorkode: M 274.910  
Produktionsår: 11-15  
Kilometerstand: 230658 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: RK73563  
VIN: WDD2042311G053107 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 15. jan. 2025 11:05:41

---

#### Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>Benzinmotor</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: P06DA00 Motoroliepumpeventil Elektrisk fejl eller afbrydelse		
<b>Drivlinje</b>	<b>FSCU UDS OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>ABS/ESP OBD</b>	<b>1 Fejl</b>
Fejlkode: C343800 Spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.		
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>SRS Airbagstyreenhed</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>RevGus VL Reversibel selestrammer VF</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>RevGus VR Reversibel selestrammer HF</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Termostyring</b>	<b>KLA Klimaanlæg</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Termostyring</b>	<b>Komfortvarmer</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>DTR Adaptiv fartpilot</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>SGR CAN OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>360°-kamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>

<b>Førerassistentsystem</b>	<b>RFK: Bakkamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>MFK: Multifunktionskamera</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Førerassistentsystem</b>	<b>NSA: natsynsassistent</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>KI dig. OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>ZGW OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>SAM vorne: Karosseristyreenhed foran</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: P126F  
Start/stop-system  
Varmstartsignal fejlbehæftet.

Fejlkode: B2379  
Viskermotor  
Funktion ukorrekt.

<b>Komfort</b>	<b>SAM bag H2 OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>EZS dig. OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>MRM OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG (dørstyreenhed) BV UDS OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>TSG (dørstyreenhed) BH UDS OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>HKS</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PTS OBD</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: DTC A234  
Visning 1 parkeringssensor-advarselsvisning bag  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC A233  
Visning 1 parkeringssensor-advarselsvisning foran  
Strømkreds med fejl.

<b>Komfort</b>	<b>KG Nøglefri adgang</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Komfort</b>	<b>ESE indstilling førersæde</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>ESE indstilling passagersæde</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Forlygtestyreenhed</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>PSD: Panoramatag</b>	<b>ikke tilgængelig</b>

<b>Gearkasse</b>	<b>VGS NAG 2 OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EWM dig. OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Undervogn</b>	<b>ADS OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Audio 20 OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>ZBE: Centralt betjeningspanel</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>ZAN OBD</b>	<b>0 Fejl</b>