

AUDI E-TRON 4X4
TESTDATO: 03.01.2025
KODE: 1605625

 EB57871	 106 887 KM	 31.07.2020 Førstegang registrert	 Elektrisitet
--	---	--	---

CHASSISNR: WAUZZZGEXLB036304	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.07.2026











NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✓ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

 IDENTITET ✓	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
 EKSTERIØR 🔍	 LYS 🔍
 MOTOR ✓	 HJULOPPHENG/STYRING ✓
 BREMSER ✓	 GIR OG DRIVLINJE ✓
 INTERIØR ✓	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 🔍


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1	Lakk	Omlakkerte flater
1.2	Bakluke	Øvre del bakluke - mye lakksår
1.3	Skjermer	To bulker høyre bakskjerm-
1.4	Dekk/Felger	Riper på sommerfelger
1.5	Terskler/innlastningssone	Innlasting bakfanger - riper og mekanisk slitasje
1.6	Terskler/innlastningssone	Høyre bak - ripe -
1.7	Støtfanger	Fanger foran,skrubbskader underkant
1.8	Støtfanger	Støtfanger/bakskjerm bak venstre side - mye lakksår/skade
2. LYS		
2.1	Lys foran	Riper og mekanisk slitasje frontlykter
2.2	Lys bak	Riper og mekanisk slitasje baklykter
3. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
3.1	Annet	Plastplugg for avtagbart hengerfeste mangler
3.2	Annet	Type-2 / offentlig ladekabel ikke med




1.2 Øvre del bakluke - mye lakksår




1.2 Øvre del bakluke - mye lakksår



1.2 Øvre del bakluke - mye lakksår



1.3 To bulker høyre bakskjerm-



1.3 To bulker høyre bakskjerm-



1.4 Ripper på sommerfelger



1.4 Riper på sommerfelger



1.5 Innlasting bakfanger - riper og mekanisk slitasje



1.5 Innlasting bakfanger - riper og mekanisk slitasje



1.6 Høyre bak - ripe -




1.7 Fanger foran,skrubbskader underkant




1.7 Fanger foran,skrubbskader underkant



1.7 Fanger foran, skrubbskader underkant



1.8 Støtfanger/bakskjerm bak venstre side - mye lakksår/skade



1.8 Støtfanger/bakskjerm bak venstre side - mye lakksår/skade



1.8 Støtfanger/bakskjerm bak venstre side - mye lakksår/skade



2.1 Riper og mekanisk slitasje frontlykter



2.1 Riper og mekanisk slitasje frontlykter



2.2 Riper og mekanisk slitasje baklykter



2.2 Riper og mekanisk slitasje baklykter



2.2 Riper og mekanisk slitasje baklykter





3.1 Plastplugg for avtagbart hengerfeste mangler



3.2 Type-2 / offentlig ladekabel ikke med





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Snø

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 48, 2022	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 16, 2022
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	3	3,5	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,5	6,5	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
20.12.2023	83938
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
09.08.2022	52153
22.09.2021	30827

KOMMENTAR

Bilen selges med en del bruksmerker. Mangler Off.ladekabel.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennermerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningsone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.