

VOLKSWAGEN GOLF ALLTRACK 180 HK AUTOMAT 4X4
TESTDATO: 14.10.2024
KODE: 1533991

VH81910	98 705 KM	29.08.2016 Førstegang registrert	Bensin
----------------	------------------	--	---------------

CHASSISNR: WVWZZZAUZGP629435	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.10.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET ✔	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✔
EKSTERIØR 🔍	LYS ✔
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING ✔
BREMSER ✔	GIR OG DRIVLINJE ✔
INTERIØR ✔	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 🔍


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1	Lakk	Diverse omlakkerte paneler
1.2	Under bil	rust undervogn
1.3	Dører	Venstre foran rust i fals
1.4	Dører	Venstre foran bulk
1.5	Bakluke	Gnisseskade bakluke
1.6	Dekk/Felger	Graverende kantkjøringer og oksidering - vinterhjul
1.7	Dekk/Felger	Sommerfelger kantkjørt
1.8	Terskler/innlastningssone	slitt gjennom lakk
1.9	Terskler/innlastningssone	riper
1.10	Terskler/innlastningssone	Innlasting bakfanger - riper og mekanisk slitasje
1.11	Støtfanger	skrubbskader underkant Støtfanger foran
2. MOTOR		
2.1	Service	Mangler dokumentasjon på siste service
3. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
3.1	Øvrig utstyr/klargjøring	Instruksjonsbøker/bilens bok mangler



1.2 Rust undervogn



1.2 Rust undervogn



1.3 Venstre foran rust i fals




1.3 Venstre foran rust i fals



1.4 Venstre foran bulk



1.5 Gnisseskade bakluke



1.5 Gnisseskade bakluke



1.5 Gnisseskade bakluke




1.6 Graverende kantkjøringer og oksidering - vinterhjul



1.6 Graverende kantkjøringer og oksidering - vinterhjul



1.6 Graverende kantkjøringer og oksidering - vinterhjul




1.7 Sommerfelger kantskjørt



1.7 Sommerfelger kantkjørt



1.7 Sommerfelger kantkjørt



1.7 Sommerfelger kantkjørt



1.8 Slitt gjennom lakk




1.9 Riper



1.9 Riper



1.9 Riper



1.10 Innlasting bakfanger - riper og mekanisk slitasje




1.10 Innlasting bakfanger - riper og mekanisk slitasje



1.11 Skrubbskader underkant Støtfanger foran





1.11 Skrubbskader underkant Støtfanger foran



2.1 Mangler dokumentasjon på siste service



3.1 Instruksjonsbøker/bilens bok mangler





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 51, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 41, 2015
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	7	7	7,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	5,5	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ja

SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
27.10.2022	86775
20.09.2021	72082
16.06.2020	48720
04.06.2019	38366
06.11.2018	27452
31.05.2018	21557
20.06.2017	7955

KOMMENTAR

Bilen selges med diverse bruksmerker

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.