

TOYOTA AURIS FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 13.01.2025
KODE: 1611432

 VH78886	 120 283 KM	 23.05.2016 Førstegang registrert	 Bensin/ Batteri
--	---	--	--

CHASSISNR: SB1ZS3JE50E246286	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 12.04.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.


Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1	Lakk	Omlakkerte paneler /delvis omlakkert
1.2	Under bil	Korrosjon undervogn
1.3	Under bil	Jekkefeste/fals høyre bak bulket
1.4	Dører	Høyre foran ,bulk
1.5	Dører	Høyre baktør - flere bulker
1.6	Dører	Venstre baktør bulk
1.7	Dører	Venstre fordør - flere bulker
1.8	Skjermer	Høyre bakskjerm - flere bulker
1.9	Skjermer	Venstre bakskjerm - flere bulker
1.10	Dekk/Felger	Korrosjon vinterfelger .
1.11	Terskler/innlastningssone	Venstre innsteg, rust
1.12	Støtfanger	Fanger bak - skader, bulk og sår
1.13	Støtfanger	Høre fangerhjørne foran - løst spylendeksel
1.14	Støtfanger	Fanger foran ,skrubbskader underkant
1.15	Kanal	Bulk med lakkskade høyre side
1.16	Kanal	Venstre kanal -bulk
2. BREMSER		
2.1	Skiver	Slitekant alle skiver
3. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
3.1	Annet	Takboks montert - forbehold om at tak er uten skader eller mangler




1.2 Korrosjon undervogn




1.2 Korrosjon undervogn




1.2 Korrosjon undervogn



1.2 Korrosjon undervogn



1.3 Jekkefeste/fals høyre bak bulket




1.4 Høyre foran ,bulk




1.5 Høyre bakdør - flere bulker




1.5 Høyre bakdør - flere bulker



1.6 Venstre bakdør bulk




1.7 Venstre fordør - flere bulker




1.7 Venstre fordør - flere bulker



1.8 Høyre bakskjerm - flere bulker



1.8 Høyre bakskjerm - flere bulker



1.9 Venstre bakskjerm - flere bulker



1.10 Korrosjon vinterfelger .



1.10 Korrosjon vinterfelger .



1.10 Korrosjon vinterfelger .




1.10 Korrosjon vinterfelger .



1.11 Venstre innsteg, rust



1.11 Venstre innsteg, rust



1.12 Fanger bak - skader, bulk og sår



1.12 Fanger bak - skader, bulk og sår



1.12 Fanger bak - skader, bulk og sår



1.13 Høye fangerhjørne foran - løst spylendecksel



1.13 Høre fangerhjørne foran - løst spylerdeksel



1.14 Fanger foran ,skrubbskader underkant



1.15 Bulk med lakkskade høyre side



1.15 Bulk med lakkskade høyre side






1.16 Venstre kanal -bulk



2.1 Slitekant alle skiver



2.1 Slitekant alle skiver





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Snø

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	8	8	8	8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,5	7,5	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
19.12.2024	119548
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
29.11.2023	113216
02.11.2022	103573
09.11.2021	94624
24.02.2021	81897
02.10.2019	67540
14.08.2018	44126
26.06.2017	20908

KOMMENTAR

Bilen selges med diverser bruksmerker.
--

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølssystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.