

## VH64306 - 2014 Opel Insignia Stasjonsvogn

Km.stand	<b>175 206</b>	Bruktimportert	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, dato	<b>01.11.2020</b>
Ant. nøkler	<b>0</b>	Antirustgaranti	<b>Ja</b>	Reg.reim skiftet, km	<b>107 220</b>
Drivstoff	<b>Diesel</b>	Heftelser	<b>Nei</b>	Siste service, dato	<b>23.01.2024</b>
Farge	<b>Grå</b>	Koll.puter utkoblet	<b>Nei</b>	Siste service, km	<b>160 217</b>
Egenvekt	<b>1768</b>	Medfølger sommerdekk	<b>Ja</b>	PKK utført	<b>09.05.2024</b>
Effekt	<b>163</b>	Medfølger vinterdekk	<b>Ja</b>	Servicehefte/servicer fulgt	<b>Ja / Vet ikke</b>
Chassisnr.	<b>W0LGT8GM2E1167912</b>	Tilhengerfeste	<b>Ja</b>	Vognmappe m/instruksjonsbok	<b>Ja</b>
Første reg.	<b>30.09.2014</b>	Er prøvekjørt	<b>Ja</b>	Utskrift dato	<b>23.01.2025</b>

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

## Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

## Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

## Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

## Bremseser


9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Noe svetting motor iht. Bilens alder og kilometerstand. Bruksmerker iht alder

Dato: 23.01.2025  
Signatur selger

Dato: 23.01.2025  
Signatur kunde




## KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - Ov

5.11 Motor - Service - Servicehefte

## BILDER



5.11 Servicehefte



2.1 Ov



2.1 Ov



2.1 Ov



2.1 Ov

**PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD**

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Vått	80 km/t	Nei

**DEKK / BREMSER**

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	8	8	Uke 18, 2023
Vinterdekk	8	8	8	8	Uke 25, 2022
Bremseklosser	50%	50%	100%	100%	