



5200011

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.01.2025



Kunde

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Navn | Auksjonen.no Co/Santander | Kontaktperson | |
| Medlemsnummer | 95140190 | Navn | Auksjonen.no Co/Santander |
| Adresse | Døvleveien 23 | Telefon | 33300540 |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM | E-post | tony@auksjonen.no |
| Telefon | 33300540 | | |
| E-post | tony@auksjonen.no | | |
| Ekstern referanse | 465647 | | |



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | Mercedes-Benz | Motorstørrelse | 1991 cm ³ |
| Modell | GLC 350 e 4MATIC | Motoreffekt | 155 kW |
| Type | 204 X | Aksler i drift | 2 |
| Registreringsnr. | NF88046 | Drivstofftype | Bensin |
| Understellsnr. | WDC2533541F396039 | Kjøretøygruppe | 101 |
| Km.stand. | 82900 | Bruktimportert | Nei |
| Farge | Grå | Registreringsår | 2018 |
| Karosseritype | Kombikupé | Registrert første gang | 04.01.2018 |
| | | Frist for neste EU kontroll | 18.10.2025 |



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5200011

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|-----------------|--|------------------------------|
| 3.6 | Nøkler / Utstyr | Nøkkel/er virker ikke | |
| 17.12 | Lys | Kraketert lykteglass | Venstre baklys, Høyre baklys |
| 17.15 | | Vann / kondens i lykt: | Høyre sideblinklys |
| 66.8 | Felg | Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet: | Høyre foran |
| 97.1 | Døråpning | Sår eller skade: | Venstre bakdør |
| 98.3 | Seter | Hull/rift gjennom setetrekk: | Venstre foran |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|---|--------------------------|
| 4.12 | Service/ Dokum. | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF | |
| 4.13 | | Serviceindikator varsler snarlig service | |
| 6.16 | Bremsekiver | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet | Begge sider foran |
| 6.17 | | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet | Begge sider bak |
| 10.3 | Bremsevæsknivå | Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll | |
| 23.6 | Full systemskann | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen | |
| 67.30 | Ekstra hjulsett | Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet: | 2 dekk |
| 81.9 | Frontrute | Noe steinsprut | |
| 86.17 | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper | |
| 86.20 | | Steinsprut: | Støtfanger foran, Panser |
| 86.34 | | * Diverse steinsprut/lakksår. | |

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

| Dato | Km.stand |
|------------|----------|
| 29.02.2024 | 72941 |
| 09.02.2023 | 52541 |

Testforhold

| | |
|--|------------|
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 60 km/t |
| Utetemperatur ved prøvekjøring | -2 °C |
| Føreforhold ved prøvekjøring | Glatt;Vått |
| Er bilen skitten eller nediset: | Nei |
| Frist for neste EU kontroll | 19.10.2025 |



5200011

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **O****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **O**

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå **O**

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler17 - Lys **R**

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose23 - Full systemskann **O****Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg **R**67 - Ekstra hjulsett **O**

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5200011

Karosseri

| | |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute | ○ |
| 82 - Siderute/bakrute | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 84 - Lås | ✓ |
| 85 - Takluke/Panoramatak | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | ○ |
| 87 - Utvendig speil | ✓ |
| 88 - Underside | ✓ |
| 89 - Understellsnummer | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste | ✓ |

Interiør


| | |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 93 - Taktrekk | ✓ |
| 94 - Solskjerm | ✓ |
| 95 - Innvendig speil | ✓ |
| 96 - Dørtrekk | ✓ |
| 97 - Døråpning | R |
| 98 - Seter | R |
| 99 - Bilbelte | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 103 - Interiør generelt | ✓ |
| 104 - Varseltrekant | ✓ |



5200011

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|--------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 3.1 | Nøkler / Utstyr | Antall nøkler: | 2 stk |
| 6.1 | Bremsekiver | | Kontrollert visuelt |
| 9.1 | Bremsevirkning | Bremsevirkning, VF | 300,00 |
| 9.2 | | Bremsevirkning, HF | 300,00 |
| 9.3 | | Bremsevirkning, VB | 250,00 |
| 9.4 | | Bremsevirkning, HB | 250,00 |
| 30.1 | Kjølevæske | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 40 °C |
| 37.1 | Registerreim | | Bilen har registerkjede |
| 50.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 20 °C |
| 50.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 3 °C |
| 55.1 | Ladespenning generator | Ladespenning med last (V) | 14,50 volt |
| 55.2 | | Ladespenning uten last (V) | 14,70 volt |
| 58.1 | Tilstand 12 volt batteri | | Ikke mulig å måle uten demontering |
| 62.1 | Ladekabel elbil/hybrid | Antall ladekabler i bilen: | 1 stk |
| 65.1 | Dekk | Mønsterdybde VF | 10,00 mm |
| 65.2 | | Mønsterdybde HF | 10,00 mm |
| 65.3 | | Mønsterdybde VB | 10,00 mm |
| 65.4 | | Mønsterdybde HB | 10,00 mm |
| 65.5 | | Bilen er utrustet med: | Piggfrie vinterdekk |
| 66.1 | Felg | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 67.1 | Ekstra hjulsett | Mønsterdybde | 3,50 mm |
| 67.2 | | Mønsterdybde | 4,00 mm |
| 67.3 | | Mønsterdybde | 6,00 mm |
| 67.4 | | Mønsterdybde | 6,00 mm |
| 67.5 | | Ekstra hjulsett er utrustet med: | Sommerdekk |
| 67.6 | | Felg på ekstra hjulsett: | Lettmetallfelg |

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5200011



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5200011



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5200011



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



5200011

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



23. jan. 2025

Køretøj: Mercedes GLC 350 e (C253) Coupe 4Matic Hybrid
Motorkode: M 274.920
Produktionsår: 16-18
Kilometerstand: 82900 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: NF 88046
VIN: WDC2533541F396039 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 23. jan. 2025 12:41:31

Fejlkode

| | | |
|--|---|-------------------------|
| OBD | OBD | 0 Fejl |
| Drivlinje | Benzinmotor | 2 Fejl |
| Fejlkode: P06E900 startermotor Funktion ukorrekt. | | |
| Fejlkode: P052E71 Krumtaphus, udluftningsventil Funktion ukorrekt. | | |
| Drivlinje | PTCU: Drivlinje | 0 Fejl |
| Drivlinje | FSCU brændstofpumpe | 0 Fejl |
| Drivlinje | SOGE motorlydssimulator | ikke tilgængelig |
| Drivlinje | Effektelektronik/generator med startfunktion | 0 Fejl |
| Drivlinje | Effektelektronik bagaksel | ikke tilgængelig |
| Drivlinje | BMS: batterimanagementsystem | 0 Fejl |
| Drivlinje | DDW DC-DC-konverter | 0 Fejl |
| Drivlinje | SG-LG Oplader tio batteripakke | 0 Fejl |
| Drivlinje | HFPM: Haptisk gaspedal | 0 Fejl |

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| Drivlinje | AMLA Aktivt motorleje | ikke tilgængelig |
| Drivlinje | Styreenhed brændstoftank | ikke tilgængelig |
| Drivlinje | Elektrisk turbolader | ikke tilgængelig |
| Drivlinje | Motorsound | ikke tilgængelig |
| bremsesystem | ESP: elektronisk stabiliseringsprogram | 0 Fejl |
| bremsesystem | EFB OBD | ikke tilgængelig |
| Passiv sikkerhed | SRS Airbagstyreenhed | 0 Fejl |
| Passiv sikkerhed | RevGus VL Reversibel selestrammer VF | ikke tilgængelig |
| Passiv sikkerhed | RevGus VR Reversibel selestrammer HF | ikke tilgængelig |
| Passiv sikkerhed | Crash-sensor batteripakke | ikke tilgængelig |
| Termostyring | KLA Klimaanlæg | 1 Fejl |

Fejlkode: B10BC98
Højspændingsvarme
Overtemperatur konstateret.

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| Førerassistentsystem | SGR: Styreenhed for radarsensorer | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | ABA: Aktiv bremseassistent | 0 Fejl |
| Førerassistentsystem | Aktiv fartpilot | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | Aktiv fartpilot/bremseassistent | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | Højre bagradarsensor | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | Venstre bagradarsensor | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | MFK: Multifunktionskamera | 0 Fejl |
| Førerassistentsystem | PARK: Parkeringshjælp | 0 Fejl |
| Førerassistentsystem | KAR Kamera med udvidet virkelighed | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | RFK: Bakkamera/360-graders kamera | 0 Fejl |
| Førerassistentsystem | KAB: Kameratildækning | 0 Fejl |
| Komfort | KI: Kombiinstrument | 0 Fejl |
| Komfort | EZS dig. OBD | 0 Fejl |
| Komfort | SAM-F karosseristyreenhed foran | 1 Fejl |

Fejlkode: B237971
Vinduesviskermotor
Blokeret.
Hella Gutmann Solutions GmbH

| | | |
|----------------|--|-------------------------|
| Komfort | SAM-H karosseristyreenhed bag | 0 Fejl |
| Komfort | SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre | 0 Fejl |
| Komfort | SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre | 0 Fejl |
| Komfort | AHE: Anhængerregistrering | 0 Fejl |
| Komfort | SDE H OBD | 0 Fejl |
| Komfort | Head-up-display | ikke tilgængelig |
| Komfort | TPAD: Touchpad | 0 Fejl |
| Komfort | TSG VL Dørstyreenhed VF | 0 Fejl |
| Komfort | TSG VR Dørstyreenhed HF | 1 Fejl |

Fejlkode: B175515
 Adgangsbelysning
 Styrestrømkreds for kortslutning til plus.

| | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|
| Komfort | TSG HL Dørstyreenhed VB | 0 Fejl |
| Komfort | TSG HR Dørstyreenhed HB | 1 Fejl |

Fejlkode: B18B113
 Centrallåsens servomotor
 Styrestrømkreds, afbrydelse.

| | | |
|----------------|--|-------------------------|
| Komfort | HKS: Bagklapstyring | 0 Fejl |
| Komfort | ESE indstilling førersæde | ikke tilgængelig |
| Komfort | ESE indstilling passagersæde | ikke tilgængelig |
| Komfort | KG Nøglefri adgang | 0 Fejl |
| Komfort | PSD: Panoramatag | 0 Fejl |
| Komfort | Håndbevægelsessensor | ikke tilgængelig |
| Komfort | SG-LML-L: Matrix-LED-forlygte til venstre | ikke tilgængelig |
| Komfort | SG-LML-R: Matrix-LED-forlygte til højre | ikke tilgængelig |
| Komfort | Styreenhed bag/VDS | ikke tilgængelig |
| Komfort | AML Stemningsbelysning | ikke tilgængelig |
| Komfort | CS Car Sharing | ikke tilgængelig |
| Komfort | MKS-VL: Multikontursæde foran til venstre | ikke tilgængelig |

| | | |
|--------------------|--|------------------|
| Komfort | MKS-VR: Multikontursæde foran til højre | ikke tilgængelig |
| Komfort | Betjeningsenhed multifunktionsrat (TMFL) | ikke tilgængelig |
| Komfort | DBE: Øvre karosseristyrenehed | ikke tilgængelig |
| Komfort | Multifunktionsstyreenhed | ikke tilgængelig |
| Komfort | STM Spejl taxameter | ikke tilgængelig |
| Gearkasse | VG: Fordelergear | ikke tilgængelig |
| Gearkasse | VGS: Fuldt integreret gearstyring | 0 Fejl |
| Gearkasse | ISM CAN OBD | ikke tilgængelig |
| Gearkasse | Elektrisk differentiale | ikke tilgængelig |
| Tyverisikring | EDW: Tyverialarm | ikke tilgængelig |
| Undervogn | Undervogn | ikke tilgængelig |
| Styretøj | MRM Ratstammestyreenhed | 0 Fejl |
| Styretøj | LRE Ratstammeelektronik | ikke tilgængelig |
| Styretøj | Elektr. servostyring | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | E-Call GLONASS (Rusland) | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | Tel Styreenhed telefon | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | ZBE: Centralt betjeningspanel | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | Audio/Comand | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | DAB Digitalradio | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | KOMO: Kommunikationsmodul telematiksystemtjenster | 2 Fejl |

Fejlkode: B129C00
Telematik-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U103888
Diagnose-CAN-bus
CAN-bus slået fra.

| | | |
|---------------------------|--|---------------|
| Infotainmentsystem | mbrace: Styreenhed til app-adgang | 2 Fejl |
|---------------------------|--|---------------|

Fejlkode: B129C00
Telematik-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U103888
Diagnose-CAN-bus
CAN-bus slået fra.

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Infotainmentsystem | Lydsystem | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | TEH: Tunerenhed | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | ZAN OBD | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | MTAS Mobiltelefonholder | ikke tilgængelig |
| Dæktryksovervågning | RDK OBD | 0 Fejl |