



5221029

NAF Bruktbiltest

Testdato
31.01.2025

Kunde

| | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Navn | Auksjonen.no As | Kontaktperson | |
| Medlemsnummer | 94448735 | Navn | Auksjonen.no As |
| Adresse | Døvleveien 23 | Telefon | 33300540 |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM | E-post | |
| Telefon | 33300540 | | |
| Ekstern referanse | 464988 | | |



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | Opel | Motorstørrelse | 1956 cm ³ |
| Modell | INSIGNIA SPORTS TOURER SW | Motoreffekt | 81 kW |
| Type | 0G-A | Aksler i drift | 1 |
| Registreringsnr. | SD55576 | Drivstofftype | Diesel |
| Understellsnr. | W0LGM8GJ5B1132490 | Kjøretøygruppe | 101 |
| Km.stand. | 182515 | Bruktimportert | Nei |
| Farge | Grå | Registreringsår | 2011 |
| Karosseritype | Flerbruksbil | Registrert første gang | 25.03.2011 |
| | | Frist for neste EU kontroll | 19.03.2025 |



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5221029

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------------|--|---|
| 1.11 | Kjøreegenskaper | * Ikke prøvekjørt grunnet motorfeil, redusert test. | |
| 4.3 | Service/ Dokum. | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt | Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet |
| 4.7 | | Aktivert serviceindikator | |
| 17.1 | Lys | Virker ikke: | Skiltlys |
| 19.2 | Refleks | Skade på refleks: | Høyre side |
| 27.1 | Motor virkemåte | Banke-/ulyder i motor | |
| 27.4 | | Unormal motorgange/vibrasjon | |
| 27.16 | | * Mye vibrasjoner i bilen under tomgang og gasspådrag. | |
| 28.1 | Utvendig tilstand motor | Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll | |
| 39.15 | Girkasse (manuell) | * Store vibrasjoner i girkule. | |
| 50.5 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Svak kjølevirkning | |
| 54.2 | Setevarmer | Setevarme virker ikke: | Venstre foran, Høyre foran |
| 77.1 | Fjærer / fjærbein | Brudd: | Venstre bak, Høyre bak |
| 80.6 | Travers | Rustskade i travers: | Venstre foran |
| 86.2 | Lakk / karosseri utvendig | Lakkriper: | Støtfanger foran |
| 86.3 | | Skadet: | Venstre baksjerm, Støtfanger bak, Venstre sidekanal |
| 86.6 | | Lakkblærer | Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør |
| 86.13 | | Lakslipp/flassing | Bakluke |
| 88.1 | Underside | Skadet/løs innersjerm: | Høyre bak |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|------------------|---|-------------------|
| 3.18 | Nøkler / Utstyr | * Nøkkel til avtakbar hengerkule er ikke funnet. | |
| 6.16 | Bremseskiver | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet | Begge sider foran |
| 6.17 | | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet | Begge sider bak |
| 23.6 | Full systemskann | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen | |



5221029

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|--|------------------------------|
| 28.10 | Utvendig tilstand motor | Skadet / løst deksel under motor | |
| 37.5 | Registerreim | Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall | |
| 66.10 | Felg | Ripe/slitasje på felg | Høyre bak, Høyre foran |
| 75.11 | Støtdempere | Svetting fra støtdemper | Høyre bak |
| 81.9 | Frontrute | Noe steinsprut | |
| 82.17 | Siderute/bakrute | Enkelte slitasjeriper på bakrute etter bruk av bakrutevisker | |
| 86.17 | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper | |
| 86.19 | | Bulk(er) | Bakluke, Venstre forskjerm |
| 86.23 | | Rust / korrosjon i innvendig kant: | Venstre bakdør |
| 86.26 | | Diverse lakkrust | |
| 86.34 | | * Diverse steinsprut/lakksår. | |
| 87.11 | Utvendig speil | Ripe i speilhus: | Venstre |
| 88.13 | Underside | Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell | |
| 90.10 | Tilhengerfeste | Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd | |
| 97.5 | Døråpning | Sår eller skade: | Venstre bakdør, Høyre bakdør |

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset: Nei
Frist for neste EU kontroll 20.03.2025
Ikke prøvekjørt pga: Alvorlig feil

| Dato | Km.stand |
|------------|----------|
| 25.06.2020 | 124073 |
| 21.03.2019 | 110624 |
| 21.03.2018 | 97421 |
| 08.03.2017 | 82363 |
| 01.04.2016 | 69233 |
| 19.03.2015 | 52655 |
| 04.03.2014 | 40355 |
| 27.02.2013 | 26970 |
| 01.03.2012 | 12488 |



5221029

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

O

4 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

O

8 - Parkeringsbrems

✓

10 - Bremsevæsknivå

✓

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

R

19 - Refleks

R

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

✓

22 - Varsellamper utvidet

✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann

O**Motor**

27 - Motor virkemåte

R

28 - Utvendig tilstand motor

R

29 - Oljenivå motor

✓

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

✓

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

37 - Registerreim

O**Drivverk**

39 - Girkasse (manuell)

R

42 - Drivaksler

✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

46 - Radio / Multimedia

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

R

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

52 - Lyktespyler / Visker

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

R

55 - Ladespenning generator

✓

56 - Drivrem generator

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

✓

59 - Tilhengerkontakt

✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk

✓

66 - Felg

O

67 - Ekstra hjulsett

✓

68 - Hjullager

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

O

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

R

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

R



5221029

Karosseri

| | |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute | ○ |
| 82 - Siderute/bakrute | ○ |
| 83 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 84 - Lås | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil | ○ |
| 88 - Underside | R |
| 89 - Understellsnummer | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste | ○ |

Interiør

| | |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 93 - Taktrekk | ✓ |
| 94 - Solskjerm | ✓ |
| 95 - Innvendig speil | ✓ |
| 96 - Dørtrekk | ✓ |
| 97 - Døråpning | ○ |
| 98 - Seter | ✓ |
| 99 - Bilbelte | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 103 - Interiør generelt | ✓ |
| 104 - Varseltrekant | ✓ |



5221029

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|--------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 3.1 | Nøkler / Utstyr | Antall nøkler: | 2 stk |
| 6.1 | Bremseskiver | | Kontrollert visuelt |
| 30.1 | Kjølevæske | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 40 °C |
| 37.1 | Registerreim | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 150000 |
| 37.2 | | eller ved, måneder: | 72 |
| 50.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 20 °C |
| 50.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 15 °C |
| 55.1 | Ladespenning generator | Ladespenning med last (V) | 14,90 volt |
| 55.2 | | Ladespenning uten last (V) | 15,00 volt |
| 58.1 | Tilstand 12 volt batteri | | Ikke mulig å måle uten demontering |
| 65.1 | Dekk | Mønsterdybde VF | 5,50 mm |
| 65.2 | | Mønsterdybde HF | 6,00 mm |
| 65.3 | | Mønsterdybde VB | 7,00 mm |
| 65.4 | | Mønsterdybde HB | 6,00 mm |
| 65.5 | | Bilen er utrustet med: | Vinterdekk m/pigg |
| 66.1 | Felg | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 67.1 | Ekstra hjulsett | Mønsterdybde | 5,00 mm |
| 67.2 | | Mønsterdybde | 5,50 mm |
| 67.3 | | Mønsterdybde | 6,00 mm |
| 67.4 | | Mønsterdybde | 6,50 mm |
| 67.5 | | Ekstra hjulsett er utrustet med: | Sommerdekk |
| 67.6 | | Felg på ekstra hjulsett: | Lettmetallfelg |

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5221029



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5221029



49. Generelt



50. Generelt




51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



5221029

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



31. jan. 2025

Køretøj: Opel/Vauxhall Insignia-A 2.0 16V CDTI Sports Tourer
Motorkode: A 20 DTL (LBQ)
Produktionsår: 10-13
Kilometerstand: 182515 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: SD 55576
VIN: WOLGM8GJ5B1132490 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 31. jan. 2025 11:01:59

Fejlkode

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| OBD | OBD | 0 Fejl |
| Drivlinje | Dieselmotor | 3 Fejl |
| Fejlkode: P0671 Gløderør cyl. 1 Strømkreds med fejl. | | |
| Fejlkode: P0673 Gløderør cyl. 3 Strømkreds med fejl. | | |
| Fejlkode: P0674 Gløderør cyl. 4 Strømkreds med fejl. | | |
| Drivlinje | Brændstofpumpe | ikke tilgængelig |
| Drivlinje | Brændstofpumpe-styring | ikke tilgængelig |
| bremsesystem | Flerakseaccelerationsmodul | 0 Fejl |
| bremsesystem | ABS/ESP | 0 Fejl |
| bremsesystem | Parkeringsbremse | 0 Fejl |
| Passiv sikkerhed | Airbag | 0 Fejl |
| Termostyring | Varme/klimaanlæg | 1 Fejl |

Fejlkode: B048E
Tiilskudsvarmer

Funktion ukorrekt.

Termostyring **Klimaanlægsbetjeningsenhed** **ikke tilgængelig**

Førerassistentsystem **parkeringsensor** **2 Fejl**

Fejlkode: B0958
Parkeringsensor BV udvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B0961
Parkeringsensor BH udvendig
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem **Frontkamarasystem** **0 Fejl**

Førerassistentsystem **Adaptiv fartpilot** **ikke tilgængelig**

Komfort **Kombiinstrument** **0 Fejl**

Komfort **Karosseristyrenehed** **0 Fejl**

Komfort **Sædevarme** **2 Fejl**

Fejlkode: B2425
Førersædeopvarmning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2430
Passagersædeopvarmning
Strømkreds med fejl.

Komfort **Forlygte** **0 Fejl**

Komfort **Anhængermodul** **2 Fejl**

Fejlkode: B3881
Venstre baglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B3882
Lampe baglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Komfort **Bagklap** **0 Fejl**

Komfort **Forhindringsregistrering til venstre** **ikke tilgængelig**

Komfort **Ratlås** **ikke tilgængelig**

Komfort **Touchpad infotainment-betjening** **ikke tilgængelig**

Komfort **Adgangssystem uden nøgle** **ikke tilgængelig**

Komfort **Telematics** **ikke tilgængelig**

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Gearkasse | automatgear | ikke tilgængelig |
| Gearkasse | Differentialkobling | ikke tilgængelig |
| Tyverisikring | Tyverialarm | 0 Fejl |
| Undervogn | Undervogn | ikke tilgængelig |
| Styretøj | Ratvinkelføler | 0 Fejl |
| Styretøj | Servostyring | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | radio | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | Digital radiomodtager | 2 Fejl |
| <p>Fejlkode: B3881 Lampe baglygte venstre side Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: B3882 Lampe baglygte højre side Strømkreds med fejl.</p> | | |
| Infotainmentsystem | Interfacemodul multimediaplayer | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | Mobiltelefon | 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | Forstærker | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | Multimedie interface | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | Radiobetjeningsenhed | ikke tilgængelig |