

XA20273 - 2022 Suzuki Vitara Offroad

Km.stand	45 619	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	16.04.2024
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	36 580
Egenvekt	1390	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	102	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	TSMLYEH1S00B05784	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	30.06.2022	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	02.01.2025

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	D	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	C	Skjermer
2.8	C	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	C	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Bremseser

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

normal bruks slitasje ift alder, en del kosmetiske anmerkninger

Dato: 02.01.2025
Signatur selger

Dato: 02.01.2025
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 1.4 Identitet - Nøkler - Mangler mye på nøkkel
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Skade venstre fordør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Skade venstre bakdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Flere hakk i dører høyre side
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Skade venstre forskjerm
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Skade venstre bak
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Knust lykt tåke/ryggelys
- 5.11 Motor - Service - service dokumentasjon

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



1.4 Mangler mye på nøkkel

8. Dokumentasjon av foreskrevet vedlikehold

Service nr 1	Service nr 2	Service nr 3
<input checked="" type="checkbox"/> Service <input checked="" type="checkbox"/> Olje motor <input type="checkbox"/> Olje girkasse <input type="checkbox"/> Registerreim byttet <input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet <input type="checkbox"/> Bremsvæske byttet <input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Service <input checked="" type="checkbox"/> Olje motor <input type="checkbox"/> Olje girkasse <input type="checkbox"/> Registerreim byttet <input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet <input checked="" type="checkbox"/> Bremsvæske byttet <input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll	<input type="checkbox"/> Service <input type="checkbox"/> Olje motor <input type="checkbox"/> Olje girkasse <input type="checkbox"/> Registerreim byttet <input type="checkbox"/> Kjølevæske byttet <input type="checkbox"/> Bremsvæske byttet <input type="checkbox"/> Utført rustkontroll
Km stand: 13427	Km stand: 36580	Km stand:
Dato: 29.06.23	Dato: 30.06.23	Dato:
MELHUS BIL En mer personlig opplevelse. 307 Pb 6145 Sluppen, 7435 Trondheim post@melhusbil.no Tlf. 73 20 25 00		
Neste service ved km: 33427	Neste service ved km: 56580	Neste service ved km:
Neste service innen dato: 06/23	Neste service innen dato: 04/25	Neste service innen dato:

5.11 service dokumentasjon



2.7 Skade venstre forskjerm



2.7 Skade venstre forskjerm



2.5 Skade venstre fordør



2.5 Skade venstre bakdør

BILDER



2.8 Skade venstre bak



2.5 Flere hakk i dører høyre side



3.2 Knust lykt tåke/ryggelys

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Bart	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	7	7	7	7	Uke 16, 2024
Vinterdekk	4	4	7	7	Uke 29, 2022
Bremseklosser	75%	75%	70%	70%	