

## XD84174 - 2013 Toyota Avensis Stasjonsvogn

Km.stand	0	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	10.06.2024
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	145 202
Egenvekt	1410	Medfølger sommerdekk	Vet ikke	PKK utført	11.04.2023
Effekt	132	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	SB1EE76L00E027286	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	15.06.2013	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	11.02.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

## Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler



## Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

## Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





## Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

## Brems


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Normal sltasje på bil i forhold til alder og km stand.

Dato: 11.02.2025  
Signatur selger

Dato: 11.02.2025  
Signatur kunde



## KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - oversiktsbilder av bilen
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Skade på førerdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Skade på passasjer dør Hhøre side foran
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Dørlås på førerdør fungerer ikke
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Skade på skjerm høyre side foran
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Skade på frontfangr høyre side foran
- 9.6 Bremses - Bremsbelegg - rustet bremseskjold HS foran.

## BILDER



2.5 Skade på førerdør





2.5 Skade på passasjer dør Hhøre side foran





BILDER



PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	bra	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	9	9	9	9	Uke 13, 2023
Bremseklosser	60%	60%	80%	80%	