

AS53242 - 2017 Mercedes-Benz Stasjonsvogn

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Km.stand | 191 640 | Bruktimportert | Nei | Reg.reim skiftet, dato | Har ikke |
| Ant. nøkler | 1 | Antirustgaranti | Ja | Reg.reim skiftet, km | 0 |
| Drivstoff | Diesel | Heftelser | | Siste service, dato | |
| Farge | Rød | Koll.puter utkoblet | Nei | Siste service, km | |
| Egenvekt | 1825 | Medfølger sommerdekk | Nei | PKK utført | 04.01.2023 |
| Effekt | 194 | Medfølger vinterdekk | Ja | Servicehefte/servicer fulgt | |
| Chassisnr. | WDD2132171A253066 | Tilhengerfeste | | Vognmappe m/instruksjonsbok | |
| Første reg. | 30.05.2017 | Er prøvekjørt | Nei | Utskrift dato | 25.02.2025 |

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet

| | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 1.1 | | Understellsnr. |
| 1.2 | | Kjennemerke |
| 1.3 | | Dokumentasjon/godkjenninger |
| 1.4 | B | Nøkler |

Eksteriør

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 2.1 | C | Lakk |
| 2.2 | B | Antirustbehandling/under bil |
| 2.3 | C | Panser |
| 2.4 | B | Kanaler |
| 2.5 | C | Dører/bakluke |
| 2.6 | B | Låser/tyverisikring |
| 2.7 | B | Skjermer |
| 2.8 | B | Støtfanger/grill |
| 2.9 | B | Sensorer/parkeringsensor |
| 2.10 | B | Tak/Takluke/Panoramatak |
| 2.11 | B | Cabriolet/Hardtop |
| 2.12 | B | Speil |
| 2.13 | B | Elektronisk forb. til tilhenger |
| 2.14 | B | Rust |
| 2.15 | B | Frontvindu/vinduer |
| 2.16 | B | Vinduspussere/-spyler |
| 2.17 | B | Dekk/reservehjul |
| 2.18 | B | Felger |
| 2.19 | B | Hjulmuttere/-bolter |
| 2.20 | B | Avtagbar tilhengerkule |
| 2.21 | B | Tilhengerfeste |

Utvendig lys

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 3.1 | B | Lysfunksjon foran |
| 3.2 | B | Lysfunksjon bak |
| 3.3 | B | Markeringslys |
| 3.4 | B | Retningslys |
| 3.5 | B | Nødsignallys |
| 3.6 | B | Parkeringslys |
| 3.7 | B | Refleks |
| 3.8 | B | Andre lys |

Interiør og instrumenter

| | | |
|------|---|-------------------------|
| 4.1 | B | Dashbord |
| 4.2 | B | Instrumenter og brytere |
| 4.3 | C | Midtkonsoll/midtarmlene |
| 4.4 | B | Dørtrekk |
| 4.5 | B | Seter |
| 4.6 | B | Taktrekk |
| 4.7 | B | Tepper/bekledning |
| 4.8 | B | Bagasjeromskjuler |
| 4.9 | B | Vindusheiser |
| 4.10 | B | Bilbelte |
| 4.11 | B | Airbager |
| 4.12 | B | Varme/AC/Klima |
| 4.13 | B | Signalhorn/Lydsignal |
| 4.14 | B | Radio/CD/audio/iPod/USB |
| 4.15 | B | Navigasjon |
| 4.16 | B | Refleksvest |
| 4.17 | B | Varseltrekant |
| 4.18 | B | Skillevegg varerom |

Motor

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 5.1 | B | Avlesning av feilkoder |
| 5.2 | B | Batteri |
| 5.3 | B | Tenningsanlegg |
| 5.4 | B | Drivstoffanlegg |
| 5.5 | B | Dynamo/lading |
| 5.6 | B | Eksosanlegg |
| 5.7 | B | Elektroniske styresystemer |
| 5.8 | B | Kjølesystem/vannpumpe |
| 5.9 | B | Motorfester/demper |
| 5.10 | B | Oljeforbruk/Røykutvikling |
| 5.11 | B | Service |
| 5.12 | B | Start/arbeidslyd |
| 5.13 | B | Trekraft |
| 5.14 | B | Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor |
| 5.15 | B | Dieselpumpe/dyser/gløding |

Miljø

| | | |
|-----|--|-------------------------|
| 6.1 | | Støy |
| 6.2 | | Avgass |
| 6.3 | | Lekkasjer (forurensing) |

Gir og drivlinje

| | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 7.1 | B | Girkassefunksjon |
| 7.2 | B | Differensial funksjon |
| 7.3 | B | Clutch/kobling |
| 7.4 | B | System for stabilitet (ESP) |

Hjuloppheng og styring

| | | |
|-----|---|---------------------------------|
| 8.1 | B | Ratt/styringsmekanisme |
| 8.2 | B | Ledd |
| 8.3 | B | Retningstabilitet/selvopprettig |
| 8.4 | B | Aksler |
| 8.5 | B | For-/bakstilling |
| 8.6 | B | Fjærer/luftbelger |
| 8.7 | B | Stabilisatorstag |
| 8.8 | B | Hjullager |

Bremseser

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 9.1 | B | Bremsefunksjon/ABS |
| 9.2 | B | Pedal/vandring |
| 9.3 | B | Parkeringsbrems betjening |
| 9.4 | B | Bremsekraftforsterker |
| 9.5 | B | Lasteavhengig ventil |
| 9.6 | C | Bremsebelegg |
| 9.7 | C | Tromler/Skiver |
| 9.8 | B | Rør/slanger |
| 9.9 | B | Lekkasjer |
| 9.10 | B | Bremsevæske |

GENERELL BESKRIVELSE

Normal slitasje for bilens alder

Dato: 25.02.2025
Signatur selger

Dato: 25.02.2025
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - En del vaskestriper rundt om
- 2.3 Eksteriør - Panser - Steinsprut panser, noe er flekket
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Flasser klarlakk bakluke
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Hakk/seinsprut høyre bakdør
- 4.3 Interiør og instrumenter - Midtkonsoll/midtarmlene - Midtarmlene bakseter, knekt bunn i koppholder venstre side
- 5.11 Motor - Service - service dokumentasjon
- 9.6 Bremses - Bremsbelegg - Varsler til klosser foran er ikke tilstede, ledninger er tvinnet sammen for å unngå varsel
- 9.7 Bremses - Tromler/Skiver - Skiver foran må påtegnes bytte ved neste klossebytte, slitekant og påbegynt rust

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.5 Flasser klarlakk bakluke



2.1 En del vaskestriper rundt om



2.5 Hakk/seinsprut høyre bakdør



2.3 Steinsprut panser, noe er flekket



2.1 En del vaskestriper rundt om



9.7 Skiver foran må påtegnes bytte ved neste klossebytte, slitekant og påbegynt rust

BILDER



9.7 Skiver foran må påtegnes bytte ved neste klossebytte, slitekant og påbegynt rust



4.3 Midtarmene bakseter, knekt bunn i koppholder venstre side

| Dattel | Type | Kjørelengde |
|------------|-----------|-------------|
| 12.12.2024 | Service A | 191 638 km |
| 18.02.2021 | Service B | 97 573 km |
| 29.04.2020 | Service A | 66 314 km |
| 25.04.2019 | Service B | 45 909 km |
| 08.05.2018 | Service A | 23 218 km |

5.11 service dokumentasjon

DEKK / BREMSER

| Målt i millimeter | VF | HF | VB | HB | Prod. uke |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| Sommerdekk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vinterdekk | 7 | 7 | 7 | 7 | Uke 44, 2020 |
| Bremseklosser | 70% | 70% | 40% | 40% | |