

Km.stand	70 169	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	23.10.2023
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	53 560
Egenvekt	1540	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	13.08.2023
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	WVWZZZAUZKW995113	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	15.08.2019	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	13.05.2025

Identitet		
1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler
Eksteriør		
2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	C	Kanaler
2.5	C	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	C	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringssensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	B	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspusser/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste
Utvendig lys		
3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys
Interiør og instrumenter		
4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/IPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom
Motor		
5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding
Miljø		
6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)
Gir og drivlinje		
7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)
Hjuloppheng og styring		
8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager
Brems		
9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

A technical line drawing of a car, showing three views: a top-down view, a side profile view, and a rear view. The top-down view shows the car's footprint, including the front and rear wheels, the side mirrors, and the roofline. The side profile view shows the car's height, wheelbase, and the shape of the hood, roof, and rear. The rear view shows the car's width, the rear window, and the rear bumper. The drawing is a simple line art illustration, suitable for a technical drawing or a schematic.

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.4 Eksteriør - Kanaler - Rust i kanal venstre side
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Liten bulk og noe småskader i lakk på førerdør
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Noe steinsprut på framfanger
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Riper på bakfanger
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Riper på framfanger
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i drive
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest
- 5.11 Motor - Service - Digitalt servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



5.2 Batteritest



2.8 Noe steinsprut på framfanger



2.8 Noe steinsprut på framfanger




2.8 Riper på bakfanger



2.8 Riper på bakfanger



2.5 Liten bulk og noe småskader i lakk på førerdør



2.5 Liten bulk og noe småskader i lakk på førerdør



2.5 Liten bulk og noe småskader i lakk på førerdør



2.8 Riper på framfanger



2.4 Rust i kanal venstre side

BILDER

	Service record	Inspektør	NO98520	2023-10-24	63660 km
	Service record	Inspektør	NO98520	2021-05-11	24720 km
	Service record	Kjørgeningsrapport	NO98520	2019-07-26	0 km

5.11 Digitalt servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5	5	5	5	Uke 12, 2023
Vinterdekk	5.5	5.5	5.5	5.5	Uke 12, 2019
Bremseklosser	90%	90%	50%	50%	