



5265261

# NAF Test Eierskifte

Testdato  
18.02.2025



## Kunde

|                     |                        |               |                      |
|---------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| Navn                | Tommy Nguyen           | Kontaktperson |                      |
| Medlemsnummer       | 70031207               | Navn          | Tommy Nguyen         |
| Adresse             | Vestre Huggenesvei 111 | Telefon       | 94805215             |
| Postnummer og -sted | 1580 RYGGE             | E-post        | tommy.nguyen@live.no |
| Telefon             | 94805215               |               |                      |
| E-post              | tommy.nguyen@live.no   |               |                      |



## Kjøretøy

|                  |                   |                             |                      |
|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bilmerke         | BMW               | Motorstørrelse              | 2979 cm <sup>3</sup> |
| Modell           | M3                | Motoreffekt                 | 317 kW               |
| Type             | M3                | Aksler i drift              | 1                    |
| Registreringsnr. | ZZ30463           | Drivstofftype               | Bensin               |
| Understellsnr.   | WBS8M91090P966468 | Kjøretøygruppe              | 101                  |
| Km.stand.        | 164771            | Bruktimportert              | Ja                   |
| Farge            | Grå               | Registreringsår             | 2015                 |
| Karosseritype    | Sedan             | Registrert første gang      | 18.09.2015           |
|                  |                   | Frist for neste EU kontroll | 07.04.2027           |



## Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

**Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.**



5265261

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres               | Resultat                                | Beskrivelse                                     |
|--------|-------------------------|---|---|
| 14.2   | Glassruter.             | Ulovlig solfilm på rute                 | Venstre siderute foran,<br>Høyre siderute foran |
| 32.7   | Avgassanalyse. (Bensin) | For høy O2 - verdi                      |   |
| 32.11  |                         | Feil ved CO-innhold på forhøyet tomgang |   |
| 32.12  |                         | Feil ved Lambda på forhøyet tomgang     |   |

| Ref.Id | Opplysning                 | Resultat  | Beskrivelse    |
|--------|----------------------------|---|----------------|
| 3.9    | Service/Dokumentasjon.     | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF          |                |
| 24.16  | Motor virkemåte.           | * Anbefalt støymåling.  |                |
| 30.11  | Parkeringsbrems.           | * Noe svak virkning.  |                |
| 36.4   | Full systemskann.          | Diagnoseavlesing ligger i testrapport                                   |                |
| 36.5   |                            | Det finnes feilkoder, se rapport  |                |
| 66.17  | Lakk / karosseri utvendig. | Småbulker:  | Støtfanger bak |
| 66.28  |                            | Bilen er delvis omlakkert:  |                |
| 66.32  |                            | Vanskelig å vurdere fordi bilen er:                                     | skitten        |
| 66.34  |                            | * Lakklipp/flassing frontfanger.  |                |
| 76.11  | Bremseskiver innvendig.    | * Begynnende rustanløp på innsiden av høyre og venstre bremseskive bak. |                |
| 77.8   | Parkbrems.                 | * Noe svak virkning.  |                |
| 83.14  | Eksosanlegg.               | * Noe eksoslekkasje i skjøter. (uoriginalt eksosanlegg)?                |                |

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

## Kunde- og testforhold

Aviloo batterikontroll ikke bestilt

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 60 km/t          |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | -10 °C           |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Tørt             |
| <b>Bilen ble prøvekjørt:</b>           | Driftsvarm motor |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei              |



5265261

**Generell informasjon.**

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. ○

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Brems pedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spylar. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. R
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

**Prøvekjøring.**

- 24 - Motor virkemåte. ○
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 26 - Unormal lyd. ✓
- 27 - Girkasse. (automatisk) ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ○
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 32 - Avgassanalyse. (Bensin) R

**Motor.**

- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. ○
- 37 - Lykter/lys. ✓
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. ✓
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

**Karosseri.**

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. ✓
- 52 - Dørtrekk. ✓
- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersetet. ✓
- 56 - Bakseter. ✓
- 57 - Passasjeret. ✓
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. ○



5265261

**Underside.**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 67 - Vognbunn/understell.            | ✓ |
| 68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. | ✓ |
| 69 - Stabilisator.                   | ✓ |
| 70 - Differensial.                   | ✓ |
| 71 - Drivaksler.                     | ✓ |
| 73 - Bremsørør.                      | ✓ |
| 74 - Bremseslanger.                  | ✓ |
| 75 - Bremsbelegg innvendig.          | ✓ |
| 76 - Bremseskiver innvendig.         | ○ |
| 77 - Parkbrems.                      | ○ |
| 78 - Støtdempere.                    | ✓ |
| 79 - Drivstofftank, rør, slange.     | ✓ |
| 80 - Lekkasjer.                      | ✓ |
| 82 - Mellomaksel.                    | ✓ |
| 83 - Eksosanlegg.                    | ○ |
| 84 - Travers.                        | ✓ |
| 85 - Opphengs- / bærearmer foraksel. | ✓ |
| 86 - Styrestag/ledd.                 | ✓ |
| 87 - Styresnekke, tannstang.         | ✓ |
| 88 - Fjærer / fjærbein.              | ✓ |

**Hjul,dekk.**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 89 - Bremseskive/klosser utvendig | ✓ |
| 90 - Hjullager.                   | ✓ |
| 91 - Dekk.                        | ✓ |
| 92 - Felg.                        | ✓ |



5265261

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                            | Fråse   | Måleverdi                            |
|--------|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 2.1    | Sentrallås/nøkler.               | Antall nøkler:                                      | 1 stk                                |
| 21.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC). |   | Ikke målt pga. for lav utetemperatur |
| 31.1   | Bremsevirkning.                  | Bremsevirkning, VF                                  | 200,00                               |
| 31.2   |                                  | Bremsevirkning, HF                                  | 200,00                               |
| 31.3   |                                  | Bremsevirkning, VB                                  | 180,00                               |
| 31.4   |                                  | Bremsevirkning, HB                                  | 180,00                               |
| 32.1   | Avgassanalyse. (Bensin)          | CO  | 0,84 %                               |
| 32.2   |                                  | CO2   | 13,42 %                              |
| 32.3   |                                  | HC  | 255,00 ppm                           |
| 32.4   |                                  | O2  | 1,70 %                               |
| 32.5   |                                  | CO ved forhøyet tomgang                             | 0,92 %                               |
| 32.6   |                                  | Lambda ved forhøyet tomgang                         | 1,04                                 |
| 39.1   | Bremsevæske.                     |   | Ikke mulig å måle uten demontering   |
| 40.1   | Kjølevæske.                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 30 °C                                |
| 43.1   | Batteri 12 volt.                 |   | Ikke mulig å måle uten demontering   |
| 89.1   | Bremsekive/klosser utvendig      |   | Kontrollert visuelt                  |
| 91.1   | Dekk.                            | Bilen er utrustet med:                              | Piggfrie vinterdekk                  |
| 91.2   |                                  | Mønsterdybde VF                                     | 8,40 mm                              |
| 91.3   |                                  | Mønsterdybde HF                                     | 8,40 mm                              |
| 91.4   |                                  | Mønsterdybde VB                                     | 8,10 mm                              |
| 91.5   |                                  | Mønsterdybde HB                                     | 8,10 mm                              |
| 92.1   | Felg.                            | Felg montert på bilen:                              | Lettmetallfelg                       |



5265261

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.



Fejlkode: DTC 800BE0  
Kofangerkamera til højre  
Kamera ikke kalibreret.

Fejlkode: DTC 800BDD  
Kamera spejl venstre  
Kalibrering mangler/med fejl.

Fejlkode: DTC 800BD9  
Sidespejlkamera til højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 800BDA  
Kofangerkamera til venstre  
ikke tilsluttet

Fejlkode: DTC 800BDB  
Kofangerkamera til højre  
ikke tilsluttet

Fejlkode: DTC 800BD8  
Sidespejlkamera til venstre  
Funktion ukorrekt.

|                             |   |               |
|-----------------------------|---|---------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>ASD Styreenhed til aktuator for motorslydsforstærker</b>   | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>KAFAS Kamerabaserede førerassistentsystemer</b>            | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>CON Infotainmentbetjeningsenhed</b>                        | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>FEM Karosseristyreenhed foran</b>                          | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>ICM ABS/ESP-styreenhed</b>                                 | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>KOMBI Kombiinstrument</b>                                  | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>REM karosseristyreenhed bag</b>                            | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>ZGM Central gateway-styreenhed</b>                         | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>SMFA Sædestyreenhed fører</b>                              | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>FLE-L Forlyselektronik i venstre side</b>                  | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>FLE-R Forlyselektronik i højre side</b>                    | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>STML Forlygstestyreenhed i venstre side</b>                | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>STMR Forlygstestyreenhed i højre side</b>                  | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Gearkasse</b>            | <b>DSG Dobbeltkoblingsgearkasse</b>                           | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Styretøj</b>             | <b>EPS Servostyringsstyreenhed til elektrisk servostyring</b> | <b>0 Fejl</b> |



|                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>HU Brugerflade</b>                   | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>AMP Audioforstærker</b>              | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>TBX Infotainment-betjeningsenhed</b> | <b>0 Fejl</b> |