

EB55737 - 2020 Peugeot 2008 Offroad

Km.stand	74 252	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	04.03.2025
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	74 252
Egenvekt	1548	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	01.10.2024
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	VR3UKZKXZLJ820858	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	09.10.2020	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	10.03.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet


Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler





Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

normal bruksslitasje ift alder

Dato: 10.03.2025
Signatur selger

Dato: 10.03.2025
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - oversiktsbilder av bilen
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Skade høyre fordør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Liten bulk førerdør
- 2.10 Eksteriør - Tak/Takluke/Panoramatak - steinsprut
- 4.5 Interiør og instrumenter - Seter - Sprukket fører sete
- 4.17 Interiør og instrumenter - Varseltrekant - mangler varseltrerkant?
- 5.11 Motor - Service - service dokumentasjon

BILDER



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen




2.1 oversiktsbilder av bilen


BILDER



2.5 Skade høyre forjør



5.11 service dokumentasjon



5.11 service dokumentasjon



2.5 Liten bulk førerdør



4.5 Sprukket førersete



2.10 steinsprut

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4	4	4	4	Uke 34, 2020
Vinterdekk	8	8	8	8	Uke 21, 2023
Bremseklosser	50%	50%	60%	60%	