

## EB19646 - 2019 Opel Kombi (5-dørs)

Km.stand	<b>138 333</b>	Bruktimportert	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, dato	<b>Har ikke</b>
Ant. nøkler	<b>1</b>	Antirustgaranti	<b>Nei</b>	Reg.reim skiftet, km	<b>0</b>
Drivstoff		Heftelser	<b>Nei</b>	Siste service, dato	<b>14.12.2022</b>
Farge	<b>Grå</b>	Koll.puter utkoblet	<b>Nei</b>	Siste service, km	<b>82 462</b>
Egenvekt	<b>1616</b>	Medfølger sommerdekk	<b>Nei</b>	PKK utført	<b>08.10.2023</b>
Effekt	<b>204</b>	Medfølger vinterdekk	<b>Ja</b>	Servicehefte/servicer fulgt	<b>Ja / Nei</b>
Chassisnr.	<b>W0VF86E09K4138636</b>	Tilhengerfeste	<b>Nei</b>	Vognmappe m/instruksjonsbok	<b>Ja</b>
Første reg.	<b>06.12.2019</b>	Er prøvekjørt	<b>Ja</b>	Utskrift dato	<b>11.03.2025</b>

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet




## Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

## Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste


## Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

## Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom





## Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

## Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

## Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

## Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

## Bremseser


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

## GENERELL BESKRIVELSE

Normal bruksslitasje ift alder

Dato: 11.03.2025  
Signatur selger

Dato: 11.03.2025  
Signatur kunde



## KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Plate under motor er skadet på flere steder
- 4.2 Interiør og instrumenter - Instrumenter og brytere - Uklart ryggekamera, slitt linse
- 4.4 Interiør og instrumenter - Dørtrekk - Mangler "håndtak" bakluke
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i drive
- 5.11 Motor - Service - service dokumentasjon

## BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

## BILDER



4.2 Uklart ryggekamera, slitt linse



5.11 service dokumentasjon



5.11 service dokumentasjon



4.4 Mangler "håndtak" bakluke



2.2 Plate under motor er skadet på flere steder



2.2 Plate under motor er skadet på flere steder

## PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Bart	80 km/t	Nei

## DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	6	6	6	6	Uke 33, 2024
Bremseklosser	80%	80%	70%	70%	