

XA20032 - 2020 Mitsubishi Offroad

Km.stand	85 612	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	11.08.2024
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	72 480
Egenvekt	1890	Medfølger sommerdekk	Nei	PKK utført	04.12.2024
Effekt	135	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	JMBXDGG3WLZ039799	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	14.12.2020	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	13.05.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 13.05.2025
Signatur selgerDato: 13.05.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Generelt mye riper i lakk rundt om
- 2.3 Eksteriør - Panser - Riper, steinsprut og rustfleck på panser
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Riper på førerdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Riper på venstre bakdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Riper på høyre bakdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Riper på høyre framdør
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - List nederst på venstre bakdør henger ut
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Riper på venstre bakskjerm
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Riper og en liten bulk på høyre bakskjerm
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Riper på venstre framskjerm
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Riper på høyre framskjerm
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Riper på bakfanger
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Riper på framfanger
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Bulk i bakfanger
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i drive
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte
- 5.11 Motor - Service - Svetting motor
- 8.7 Hjuloppheng og styring - Stabilisatorstag - Slakke i indre stabstagforinger bak

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen




2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.3 Riper, steinsprut og rustfleck på panser



2.3 Riper, steinsprut og rustfleck på panser



2.3 Riper, steinsprut og rustfleck på panser



5.11 Servicehefte



2.5 Riper på førerdør



2.5 Riper på førerdør



2.5 Riper på førerdør



2.5 Riper på venstre bakdør



2.7 Riper på venstre bakskjerm



2.7 Riper på venstre bakskjerm



2.8 Riper på bakfanger



2.8 Riper på bakfanger



2.8 Riper på bakfanger



2.7 Riper og en liten bulk på høyre bakskjerm



2.7 Riper og en liten bulk på høyre bakskjerm



2.7 Riper og en liten bulk på høyre bakskjerm



2.7 Riper og en liten bulk på høyre bakskjerm



2.5 Riper på høyre bakdør




2.5 Riper på høyre bakdør



2.5 Riper på høyre framdør



2.5 Riper på høyre framdør



2.5 Riper på høyre framdør



2.7 Riper på venstre framskjerm



2.7 Riper på venstre framskjerm



2.7 Riper på venstre framskjerm



2.8 Riper på framfanger



2.8 Riper på framfanger



2.8 Riper på framfanger



2.8 Riper på framfanger



2.8 Riper på framfanger



2.7 Riper på høyre framskjerm



2.7 Riper på høyre framskjerm



2.7 Riper på høyre framskjerm



2.7 Riper på høyre framskjerm



2.8 Bulk i bakfanger



2.8 Bulk i bakfanger



2.5 List nederst på venstre bakkør henger ut



2.5 List nederst på venstre bakkør henger ut



5.11 Svetting motor

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	6.5	6.5	6.5	6.5	Uke 04, 2023
Bremseklosser	60%	60%	40%	40%	