



5446455

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
05.05.2025

## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no As | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 94448735        | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no As |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23   | <b>Telefon</b>       | 33300540        |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM        | <b>E-post</b>        |                 |
| <b>Telefon</b>             | 33300540        |                      |                 |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 488218          |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                    |                                    |                      |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Mercedes-Benz      | <b>Motorstørrelse</b>              | 1950 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | VITO               | <b>Motoreffekt</b>                 | 140 kW               |
| <b>Type</b>             | 639/5              | <b>Aksler i drift</b>              | 2                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | AJ95277            | <b>Drivstofftype</b>               | Diesel               |
| <b>Understellsnr.</b>   | W1VVMCSZXP4221964  | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 315                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 45352              | <b>Bruktimportert</b>              | Nei                  |
| <b>Farge</b>            | Grå                | <b>Registreringsår</b>             | 2023                 |
| <b>Karosseritype</b>    | Integrert førerhus | <b>Registrert første gang</b>      | 09.05.2023           |
|                         |                    | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 08.05.2027           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5446455

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat  | Beskrivelse       |
|--------|---------------------------|---|-------------------|
| 81.2   | Frontrute                 | En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret<br>• Reparasjonsmetode: Reparasjon |                   |
| 86.4   | Lakk / karosseri utvendig | Skadet:   | Støtfanger foran  |
| 86.12  |                           | Steinsprut/lakksår  | Venstre bakskjerm |

| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat  | Beskrivelse                  |
|--------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| 3.16   | Nøkler / Utstyr                   | Bilen er utstyrt med lastestativ  |                              |
| 4.13   | Service/ Dokum.                   | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF  |                              |
| 6.16   | Bremsekiver                       | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet   | Begge sider foran            |
| 6.17   |                                   | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet   | Begge sider bak              |
| 17.29  | Lys                               | Krakelert lykteglass  | Venstre baklys, Høyre baklys |
| 23.6   | Full systemskann                  | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                              |
| 28.10  | Utvendig tilstand motor           | Skadet / løst deksel under motor  |                              |
| 29.12  | Oljenivå motor                    | Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert                                    |                              |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd   |                              |
| 86.17  | Lakk / karosseri utvendig         | Lakkriper:  | Støtfanger bak               |
| 86.18  |                                   | Diverse småbulker/lakkriper   |                              |
| 86.20  |                                   | Bulk(er)  | Bakluke, Høyre bakdør        |
| 86.21  |                                   | Steinsprut:   | Panser                       |
| 86.22  |                                   | Små lakkblærer:   | Bakluke                      |
| 86.24  |                                   | Rust / korrosjon i innvendig kant:  | Venstre fordør               |
| 86.35  |                                   | * Diverse steinsprut/lakksår. Diverse små lakkblærer.   |                              |
| 98.7   | Seter                             | Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.                                  |                              |
| 102.8  | Laste-/bagasjerom                 | Lasterom har spesialinnredning  |                              |



5446455

## Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

## Testforhold

|  |            |
|--|------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 60 km/t    |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 15 °C      |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Tørt       |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei        |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 09.05.2027 |



5446455

**Prøvekjøring**1 - Kjøreegenskaper **Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr 4 - Service/ Dokum. **Bremser**5 - Bremsbelegg 6 - Bremseskiver 8 - Parkeringsbrems 9 - Bremsvirkning 10 - Bremsvæsknivå 12 - Bremsørør 13 - Bremseslanger 14 - Bremskraftforsterker 15 - Brems pedal **Lys og signaler**17 - Lys 19 - Refleks 20 - Lyd / lyssignaler 21 - Varsellamper 22 - Varsellamper utvidet **e-Diagnose**23 - Full systemskann **Motor**27 - Motor virkemåte 28 - Utvendig tilstand motor 29 - Oljenivå motor 30 - Kjølevæske 31 - Kjølevifte 32 - Kjølesystem 33 - Eksosanlegg 35 - Motorfester 36 - Drivstofftank, rør, slange 37 - Registerreim **Drivverk**40 - Girkasse (automatisk) 41 - Differensial 42 - Drivaksler 43 - Mellomaksel **Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning 45 - Instrumenter 46 - Radio / Multimedia 47 - Elektrisk vindusheis 48 - Oppvarmet bakrute 49 - Kupevifte 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) 53 - Sentrallås 54 - Setevarmer 55 - Ladespenning generator 56 - Drivrem generator 58 - Tilstand 12 volt batteri 59 - Tilhengerkontakt 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **Hjul, dekk, felg**66 - Felg 67 - Ekstra hjulsett 68 - Hjullager **Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd 72 - Styresnekke, tannstang 73 - Styrestag/ledd 74 - Styreservo **Hjuloppheng**75 - Støtdempere 76 - Stabilisator 77 - Fjærer / fjærbein 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel 80 - Travers



5446455

## Karosseri

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | R |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | ✓ |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

## Interiør


|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | ✓ |
| 98 - Seter                  | ○ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ○ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



5446455

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse   | Måleverdi                          |
|--------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                      | 2 stk                              |
| 6.1    | Bremseskiver                    |   | Kontrollert visuelt                |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                  | 300,00                             |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                                  | 300,00                             |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                                  | 200,00                             |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                                  | 200,00                             |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 40 °C                              |
| 37.1   | Registerreim                    |   | Bilen har registerkjede            |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                | 20 °C                              |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                | 3 °C                               |
| 55.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                           | 14,50 volt                         |
| 55.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)                          | 14,90 volt                         |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri        |   | Ikke mulig å måle uten demontering |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                     | 8,00 mm                            |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                     | 8,00 mm                            |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                     | 8,00 mm                            |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                     | 8,00 mm                            |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                              | Piggfrie vinterdekk                |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                              | Lettmetallfelg                     |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde  | 6,00 mm                            |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde  | 6,00 mm                            |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde  | 6,50 mm                            |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde  | 6,50 mm                            |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                    | Sommerdekk                         |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                            | Lettmetallfelg                     |

**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5446455



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




5446455



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5446455




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



5446455

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



5. mai 2025

Køretøj: Mercedes Vito 119 CDI (W447) Kassebil 4Matic  
Motorkode: OM 654.920  
Produktionsår: 20-  
Kilometerstand: 45352 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: AJ 95277  
VIN: W1VVMCSZXP4221964 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 5. mai 2025 15:11:48

---

Fejlkode

---

|                             |   |                         |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| <b>OBD</b>                  | <b>OBD</b>                                    | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Drivlinje</b>            | <b>Dieselmotor</b>                            | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Drivlinje</b>            | <b>FSCU UDS OBD</b>                           | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Drivlinje</b>            | <b>SCR: Udstødningsgasreduktion</b>           | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Drivlinje</b>            | <b>PTCU: Drivlinje</b>                        | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>bremsesystem</b>         | <b>ESP: elektronisk stabiliseringsprogram</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>bremsesystem</b>         | <b>EFB OBD</b>                                | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Passiv sikkerhed</b>     | <b>SRS Airbagstyreenhed</b>                   | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Passiv sikkerhed</b>     | <b>RevGus VL Reversibel selestrammer VF</b>   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Passiv sikkerhed</b>     | <b>RevGus VR Reversibel selestrammer HF</b>   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Termostyring</b>         | <b>KLA Klimaanlæg</b>                         | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>ABA: Aktiv bremseassistent</b>             | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Aktiv fartpilot</b>                        | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Aktiv fartpilot/bremseassistent</b>        | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Venstre bagradarsensor</b>                 | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Højre bagradarsensor</b>                   | <b>0 Fejl</b>           |

|                             |                                  |                         |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>RFK: Bakkamera</b>            | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>MFK: Multifunktionskamera</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>KAB: Kameratildækning</b>     | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>PARK: Parkeringshjælp</b>     | <b>4 Fejl</b>           |

Fejlkode: B124E95  
Parkeringssensor FV indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U015587  
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument  
CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U110100  
Display parkeringssensor bag  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U112B00  
Visning parkeringssensor foran  
Kommunikation forstyrret.

|                             |                    |                         |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>360°-kamera</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|

|                |                                 |               |
|----------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>EZS: Elektr. tændingslås</b> | <b>1 Fejl</b> |
|----------------|---------------------------------|---------------|

Fejlkode: U103888  
Diagnose-CAN-bus  
CAN-bus slået fra.

|                |                            |               |
|----------------|----------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>KI: Kombiinstrument</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|----------------------------|---------------|

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)</b> | <b>2 Fejl</b> |
|----------------|--|---------------|

Fejlkode: B127A22  
Kompasmodul  
Signal for højt.

Fejlkode: B127A54  
Kompasmodul  
ikke kalibreret

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|--|---------------|

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|--|---------------|

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|---------------------------------------|---------------|

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|---------------------------------------|---------------|

|                |                     |                         |
|----------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>DBE dig. OBD</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|---------------------|-------------------------|

|                |                       |                         |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>TPAD: Touchpad</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|-----------------------|-------------------------|

|                    |   |                  |
|--------------------|---|------------------|
| Komfort            | HMI-GW  | ikke tilgængelig |
| Komfort            | OLU: Onboard Logic Unit                               | ikke tilgængelig |
| Komfort            | AHE: Anhængerregistrering                             | 0 Fejl           |
| Komfort            | Venstre bagsæde massagefunktion                       | ikke tilgængelig |
| Komfort            | Højre bagsæde massagefunktion                         | ikke tilgængelig |
| Komfort            | Klimasæder til bagsæde i sæderække 2 venstre side     | ikke tilgængelig |
| Komfort            | Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 venstre side     | ikke tilgængelig |
| Komfort            | Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 højre side       | ikke tilgængelig |
| Komfort            | ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører | ikke tilgængelig |
| Komfort            | STR: Elektrisk skydedør i højre side                  | ikke tilgængelig |
| Komfort            | STL: Elektrisk skydedør i venstre side                | ikke tilgængelig |
| Komfort            | PSD: Panoramatag                                      | ikke tilgængelig |
| Komfort            | PSM: Programmerbart specialmodul                      | 0 Fejl           |
| Komfort            | Fartskriver   | ikke tilgængelig |
| Komfort            | HGW brugerinterface CAN-bus                           | ikke tilgængelig |
| Gearkasse          | ISM CAN OBD   | ikke tilgængelig |
| Gearkasse          | VGS: Fuldt integreret gearstyring                     | ikke tilgængelig |
| Gearkasse          | Gearkasse   | 0 Fejl           |
| Tyverisikring      | EDW: Tyverialarm                                      | ikke tilgængelig |
| Styretøj           | MRM OBD   | 0 Fejl           |
| Styretøj           | Elektr. servostyring                                  | 0 Fejl           |
| Infotainmentsystem | MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control                  | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | ZBE: Centralt betjeningspanel                         | ikke tilgængelig |
| Infotainmentsystem | Telematik HERMES                                      | 2 Fejl           |

Fejlkode: B143A13  
Mikrofon 1  
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: U103888  
Diagnose-CAN-bus  
CAN-bus slået fra.

|  |                                 |                         |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Infotainmentsystem</b>                                  | <b>Radio/navigation</b>         | <b>1 Fejl</b>           |
| Fejlkode: B171D06<br>Bluetooth-modul<br>Funktion ukorrekt. |                                 |                         |
| <b>Infotainmentsystem</b>                                  | <b>ZAN OBD</b>                  | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b>                                  | <b>MTAS Mobiltelefonholder</b>  | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b>                                  | <b>E-Call GLONASS (Rusland)</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b>                                  | <b>Tel Styreenhed telefon</b>   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b>                                  | <b>TB5 TV-tuner</b>             | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b>                                  | <b>Sound OBD</b>                | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b>                                  | <b>MBUX Head Unit</b>           | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Dæktryksovervågning</b>                                 | <b>RDK OBD</b>                  | <b>ikke tilgængelig</b> |