

EK46162 - 2017 Hyundai Kombi (5-dørs)

Km.stand	124 227	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	13.11.2024
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	120 930
Egenvekt	1420	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	25.09.2024
Effekt	34	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	KMHC851HFHU011237	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	06.07.2017	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	10.09.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bra bil for alder

Dato: 10.09.2025
Signatur selgerDato: 10.09.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversikts bilder av bilen
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Stripe langs førerdør, blir bedre med polering
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - striper på frontfanger
- 4.5 Interiør og instrumenter - Seter - Skinnen har blitt litt hardt ytterst høyre bak

BILDER



2.1 Oversikts bilder av bilen



2.1 Oversikts bilder av bilen



2.1 Oversikts bilder av bilen



2.1 Oversikts bilder av bilen



2.8 striper på frontfanger



4.5 Skinnen har blitt litt hardt ytterst høyre bak

BILDER



2.5 Stripe langs førerdør, blir bedre med polering

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Bart	80 km/t	Ja

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5.5	6	5.5	6	Uke 37, 2021
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	80%	80%	80%	80%	