

VOLKSWAGEN TIGUAN 190 HK AUTOMAT 4X4
TESTDATO: 07.11.2024
KODE: 1560377

VH89018	125 195 KM	08.06.2017 Førstegang registrert	Diesel
----------------	-------------------	--	---------------

CHASSISNR: WVGZZZ5NZHW432706	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.08.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)


IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Diagnose	Noen feilkoder. Permanent feil på luftsensor*. Sjekket ut ok ved siste service ifølge selger.	
2. EKSTERIØR		
2.1 Dører	Bulk venstre bakdør	
2.2 Bakluke	Rust/korrosjon nedre del bakluke	
2.3 Verktøy/nødutstyr	Dekktetmiddel Utgått på dato	
2.4 Dekk/Felger	Vinterfelger er noe korroderte.	
2.5 Støtfanger	En del riper undersiden fanger foran + fanger bak.	
2.6 Alle flater	Flere p-bulker rundt om. H.fordør + H.bakdør + H.forskjerm + v.fordør + v.bakskjerm.	
3. MOTOR		
3.1 Lekkasje	Liten svetting ved register / bunnpinne. Kontrollert ved service August 24. Ok.	



1.1 Noen feilkoder. Permanent feil på luftsensor*. Sjekket ut ok ved siste service ifølge selger.

1.1 Noen feilkoder. Permanent feil på luftsensor*. Sjekket ut ok ved siste service ifølge selger.



1.1 Noen feilkoder. Permanent feil på luftsensor*. Sjekket ut ok ved siste service ifølge selger.

2.2 Rust/korrosjon nedre del bakluke



2.2 Rust/korrosjon nedre del bakluke

2.2 Rust/korrosjon nedre del bakluke



2.2 Rust/korrosjon nedre del bakluke




2.5 En del riper undersiden fanger foran + fanger bak.



2.5 En del riper undersiden fanger foran + fanger bak.



2.5 En del riper undersiden fanger foran + fanger bak.



2.5 En del riper undersiden fanger foran + fanger bak.



2.5 En del riper undersiden fanger foran + fanger bak.



2.5 En del riper undersiden fanger foran + fanger bak.



2.5 En del riper undersiden fanger foran + fanger bak.



2.5 En del riper undersiden fanger foran + fanger bak.



2.6 Flere p-bulker rundt om. H.fordør + H.bakdør + H.forskjerm + v.fordør + v.bakskjerm.



2.6 Flere p-bulker rundt om. H.fordør + H.bakdør + H.forskjerm + v.fordør + v.bakskjerm.



2.6 Flere p-bulker rundt om. H.fordør + H.bakdør + H.forskjerm + v.fordør + v.bakskjerm.



2.6 Flere p-bulker rundt om. H.fordør + H.bakdør + H.forskjerm + v.fordør + v.bakskjerm.



2.6 Flere p-bulker rundt om. H.fordør + H.bakdør + H.forskjerm + v.fordør + v.bakskjerm.



2.6 Flere p-bulker rundt om. H.fordør + H.bakdør + H.forskjerm + v.fordør + v.bakskjerm.



2.6 Flere p-bulker rundt om. H.fordør + H.bakdør + H.forskjerm + v.fordør + v.bakskjerm.



2.6 Flere p-bulker rundt om. H.fordør + H.bakdør + H.forskjerm + v.fordør + v.bakskjerm.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 10, 2022
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
23.08.2024	120813
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
04.04.2022	76001
19.03.2021	59864
18.11.2020	52788
11.05.2020	43107
03.03.2020	40890
22.02.2019	25906
17.04.2023	95214

KOMMENTAR

Bilen selges med diverse bruksmerker.

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.